在建涉水地下工程(含隧道工程等,下同)情况统计表

(填报日期: 2021年7月23日)

	在建涉水地						下穿水库、江河、湖海等在建地下工程	程情况				附近有	「水库、江河、湖海等在建地下工程情 》	R.			
序号	下工程所在地市(县、区)	工程名称	工程类别	项 目 段 名称	型 項 目 段 位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重 大安全隐患	项目段名称	項目段位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范 措施	是否存在重 大安全隐患	項目联系人	备注
1	广州市	橙基涌涌口泵 站	水利工程	无	无	无	无	无	无	橙基涌涌口 泵站	南部战区 内,东山湖 边	70	暂未施工	暂未施工	暂未施工	郑世洲	
2	广州市	中山大学孙逸 仙医院教学科 研综合楼	房建工程	无	无	无	无	无	无	中山大学孙 逸仙医院教 学科研综合 楼	厂州市越秀	10	地下连续墙围蔽	定期水位监测	否	王法茗	
3		广东美术馆、 广东非物质文 化遗产展示中 心、广东文学 馆"三馆合一"	房建工程	/	/	/	/	/	/	广东美术馆 、广东非物 质文化遗产 展示中心、 广东文学馆"	东,珠江以 南,下市涌	537	及时抽排水、加强巡视巡查	加强现场管理,做好 隐患上报工作	否	吴晶	
4	产加丰	大坦沙岛更新 改造项目 AL0201024地 块(村庄建设 用地 (H14))	房建工程	/	/	/	/	/	/	地块(村庄 建设用地	区桥中街道 荔湾区大坦	50	监测和巡查	加强基坑监测、加强 日常巡查、严格按方 案开挖	否	李红兵	
5	1	鹅潭一号总部 项目(基坑工 程)	房建工程	/	/	/	/	/	/			7	按规定编制应急预案和组建应急队伍	加强基坑监测频率	否	林海	
6	广州市	广州呼吸中心	房建工程	/	/	/	/	/	/	广州呼吸中 心扩展地下 室	大坦沙桥中 中路东侧	20	1、基坑监测(一天两测)2.抗洪物资 仓库。	已加强基坑监测(一 天三测)。2.已加强 每日巡查。	否	胡钙文	

	在建涉水地						下穿水库、江河、湖海等在建地下コ	L程情况				附近有	[水库、江河、湖海等在建地下工程情	R			
序号	下工程所在 地市(县、 区)	工程名称	工程类别	项 目 段 名称	项 目 段 位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重 大安全隐患	项目段名称	项目段位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重 大安全隐患	項目联系人	备注
7	广州市	白鶇潭新隆沙 项目 (AF020112、 AF020119、 AF020114、 AF020116、 AF020117地 块)基坑工程	房建工程	/	/	/	/	/	/	沙项目	广州市荔湾 区花地街道口 珠江隧道口 以西、珠江 以南新隆沙 地块	24	各类安全防护已到位	施工洞口加强防护措施	否	林日林	
8	广州市	广州国际医药 港E地块 (AF060702地 块)	房建工程	/	/	/	/	/	/	广州国际医 药港E地块 (AF060702 地块)	广州市荔湾 区东沙大道 16号地段	600	支护形式用灌注桩加预应力锚索、放 坡加土钉墙、止水用850三轴搅拌桩	/	否	萧艺荣	
9	广州市	芳村大道南 (鶴洞路-荷景 路)管线扩容 工程(广钢新 城)	市政工程							电力管廊工 程	k1+700- k1+760	10人	采用相应的护壁支护与止水结构	加强监测	否	蔡志坚	
10		广船一期地块 项目	房建工程							341地块	芳村大道側	179	水泵、沙袋	关注天气、加强监测	否	王金明	
11		集美嘉悦花园 地块	房建工程							集美嘉悦花园地块	广州市花都 区秀全街道 迎宾大道以 北,红棉大 道以东	213	基坑边坡采用锚索喷锚、支护桩	专人值班、加强监测	否(基坑距 离河道约 400米)	刘作洋	
12	广州市	住宅楼(自编 号18#)及地 下室(自编号 2C地下室)	房建工程							住宅楼(自 编号18#) 及地下室 (自编号2C 地下室)	花都区花东 镇花都大道 228号	156	专人值班、加强监测	专人值班、加强监测	否	陈意欢	
13	广州市	祈福黄金海岸 高层住宅八区 住宅楼(自编 高层八区S6型 、S6a型)及地 下室(自编A 、B)	房建工程							祈福黄金海 岸高层住宅楼 (自编高型、 (方86型、 (562型) 及 地下室 (自编A、B)	亡周市花න	12	暂无 (还没开始基坑施工)	暂无 (还没开始基坑 施工)	暂无(还没 开始基坑施 工)	郑镇坚	

	在建涉水地						下穿水库、江河、湖海等在建地	下工程情况				附近有	T水库、江河、湖海等在建地下工程情	· 兄			
序号	下工程所在 地市(县、 区)	工程名称	工程类别	项 目 段 名称	项目 段位置	想场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重 大安全隐患	项目段名称	项目段位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重 大安全隐患	項目联系人	备注
14	广州市	广东强和电产 有限公司号8#) 、住宅(自编、号 (自编、号 (自编、号 (自编、是 (自编、世纪 (自编、地坡等 23#) 、收编号 23#)	房建工程							广东有宅8#1自、编、自、自、域号、编住号宅9#1自、编、自、编、站 11宅34下收编254以11年(14)。 23平收编254以15年(14)。 24年(14)。	广州市花都 区秀全街九 潭村天马河	221	靠河侧边植入拉森钢板桩边坡喷锚加 固。	对工人进行交底、演 练,已备好防护物资 。		莫超万	
15	广州市	广东中建品诚 置业有限公司 花都区工业大 道南三地块一 期用地项目	房建工程							广东中建品 诚置业有限 公司花都南 工业大一期 三地块一期 用地项目		100	按图施工、编制施工方案	组织应急演练,准备应急物资	暂未发现重 大安全隐患	王溝锋	
16	广州市	白云机场三期 扩建工程周边 临空经济产业 园区基础设施 一期工程(龙 口-小布安置 区)	房建工程							济产业园区	广州市花都 区G106国道 以东,三东 大道以南	200	采用围墙进行隔离	加高堤坝	否	程明涛	
17	广州市	广州亚运城H 地块住宅楼H2- 6~H2-13幢及 地下室	房建工程	/	/	/	/	/	/		广州市番禺 区石楼镇乐	267	配备应急队伍和应急物资。	再次有针对性地落实演练。	否	熊亮	
18	广州市	小桥头西侧地 块	房建工程	/	/	/	/	/	/	小桥头西侧 地块	广州市番禺 区市桥街道 西郊小桥头 水泥制件场	25	配备应急队伍和应急物资。	再次有针对性地落实演练。	否	梁工	

	在建涉水地						下穿水库、江河、湖海等在建地下工	程情况				附近有	[水库、江河、湖海等在建地下工程情》	Я			
序号	下工程所在地市(县、区)	工程名称	工程类别	项 目 段 名称	项目 段位置	想场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重 大安全隐息	项目段名称	项目段位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重 大安全隐患	項目联系人	备注
19	广州市	广州海恰半岛 花园五期第26- 35栋及地下室	房建工程	/	/	/	/	/	/	广州海恰半 岛花园五期 第26-35栋及 地下室	广州市番禺 区南村镇沙 溪大道480号 星河湾半岛3 号园	3	套打止水。基坑支护设计方案已按要 求进行专家论证;基坑支护实施方案 已按要求进行专家论证。	本工程现处于土石方 开挖阶段、目前我司 已协同第三方监测 位加密监测频率;同 时,为防止透水事 件,现场已备齐各项 防坍塌、防透水应急 救援物资,同时拟进 行多次应急救援演习	否	林文兵	
20	广州市	南沙滨海花园十七期项目	房建工程	/	/	/	/	/	/	南沙滨海花 园十七期项 目	广州市南沙 区南沙街道 南沙片区港 前大道以西 、商贸大道 以北	158	水泥搅拌桩止水帷幕	水泥搅拌桩止水帷幕	否	徐佳乐	
21		欧昊集团总部 大楼项目	房建工程	/	/	/	/	/	/	欧昊集团总 部大楼项目	南沙区灵山 岛江灵北路 、屯田路、 沙嘴东路、 联合路之间	14	三轴搅拌桩止水帷幕、灌注桩支护	三轴搅拌桩止水帷幕 、灌注桩支护	否	王伟	
22		南沙滨海花园 七期7-4区项目	房建工程	/	/	/	/	/	/	南沙滨海花 园七期7-4区 项目	广州市南沙 区祈丰路	536	三轴搅拌桩止水帷幕	三轴搅拌桩止水帷幕	否	余曦	
23		广州南沙横沥 岛2020NJY-17 号地块项目	房建工程	/	/	/	/	/	/	广州南沙横 沥岛 2020NJY-17 号地块项目	南沙区横沥 镇义沙涌以 东、三多路 以北、横沥 大道东以南	271	单轴水泥搅拌桩	单轴水泥搅拌桩	否	蔡海超	
24		南沙区公安基 地项目	房建工程	/	/	/	/	/	/	南沙区公安 基地项目	广州市南沙 区榄核镇新 涌村	260	本工程项目西侧至现状李家沙水道约 100m,地下室开挖深度2.2米,已按规 定施工完成止水桩、降水井。	组织项目全体施工作 业人员进行施工事故 及相关文件宣贯学 习,加强全体施工作 业人员的安全意识。	否	刘涛、代春宇	
25		南沙珠江湾AB 南地块	房建工程	/	/	/	/	/	/		广州市南沙 区南沙街道 凫洲大桥以 西	140	水泥搅拌桩止水帷幕	雨期做好防汛防洪措 施、应急物资准备、 定期组织应急演练等	否	陈开权	

	在建涉水地						下穿水库、江河、湖海等在建地下工	程情况				附近有	 水库、江河、湖海等在建地下工程情	Я			
序号		工程名称	工程类别	项目段 名称	项 目 段 位置	. 现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重 大安全隐患	项目段名称	项目段位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范 措施	是否存在重 大安全隐患	项目联系人	备注
26		中国铁建海语 熙岸住宅四期	房建工程	/	/	/	/	/	/	中国铁建海 语熙岸住宅 四期	坦尾村	70	是	雨期做好防汛防洪措 施	无	赵孟超	
27	广州市	广州市南沙区 黄角镇亭角大 桥东侧梅山工 业区地块项目 地块一住宅楼 1—8号	房建工程	/	/	/	/	/	/	广州市镇等 角大桥车业 梅山工业目 地块一住宅楼 1—8号	黄角镇	406	是	雨期做好防汛防洪措施	无	杨华虎	
28	广州市	大岗镇5号地块 安置区项目	房建工程	/	/	/	/	/	/	大岗镇5号 地块安置区 项目设计施 工总承包项 目经理部	镇灵山村尖	581	1.已编制施工专项方案并按方案实 施; 2.做好人员安全教育培训和交 底; 3.对基坑加强检查、监测;	1.对施工区已有堤坝 加固; 2.雨季,增加 监测人员和其他监测 方式。	否	劳冰峰	
29	广州市	庆盛枢纽区块 综合开发项目 庆盛人工智能 产业园及安置 配套工程安置 房工程C地块 +D地块	房建工程	/	/	/	/	/	/	庆盛枢台开展 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東	官坦村	130	是	雨期做好防汛防洪措 施、应急物资准备、 定期组织应急演练等	无	万大波	
30	广州市	庆盛枢纽区块 综合开发项目 庆盛人工智能 产业园及安置 配套工程S世块 西区+B地块	房建工程	/	/	/	/	/	/	庆块项目 在	ተህ	736	是	雨期做好防汛防洪措 施、应急物资准备、 定期组织应急演练等	无	吕东蛟	
31		佳兆业 2020NJY-16项 目	房建工程	/	/	/	/	/	/	佳兆业 2020NJY-16 项目	广州市南沙 区南沙湾英 东大道以南 、港前大道 以西	280	水泥搅拌桩止水帷幕	雨期做好防汛防洪措 施、应急物资准备、 定期组织应急演练等	否	彭良躲	

	在建涉水地						下穿水库、江河、湖海等在建地下工	程情况				附近有	[水库、江河、湖海等在建地下工程情	Я Э			
序号	下工程所在 地市(县、 区)	工程名称	工程类别	项 目 段 名称	项目段位置	想场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重 大安全隐患	项目段名称	项目段位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范 措施	是否存在重 大安全隐患	項目联系人	备注
32	广州市	广州南沙 2020NJY-18地 块项目	房建工程	/	/	/	/	/	/	广州南沙 2020NJY-18 地块项目	广州市南沙 区南沙街道 环市大道南 南侧、海港 大道西侧	133	水泥搅拌桩止水帷幕	雨期做好防汛防洪措 施、应急物资准备、 定期组织应急演练等	否	刘宇霆	
33	广州市	2020NJY-2 地 块项目 (DG1102029)1 #、2#、3#、 4#、1-B#	房建工程	/	/	/	/	/	/	2020NJY-2 地块项目地 块四	广州市南沙 区黄阁镇庐 前山南路与 黄阁大道交 汇处		取强排措施。(距离焦门水道分支无	加强巡查、增加排水 泵,保证基坑内无积 水。、清理排水沟、 巩固人员安全知识。	否	陈杰	
34	广州市	2020NJY-2地块 项目 (DG1106058 地块一)G5# G12#楼、2-B 地下室	房建工程	/	/	/	/	/	/	2020NJY-2 地块项目地 块一	广州市南沙 区黄阁镇庐 前山南路与 黄阁大道交 汇处	237	编制专项应急处置预案,全员参与, 对项隐患全面排查。组织项目重大隐 患应急演练。已对项目作业人员进行 交底 (距离焦门水道分支无名河涌 30米)	加强抽水设备,对作 业人员经常性安全技 术交底,加强项目隐 患排查整治	否	张长寿	
35	广州市	南沙国际金融 论坛(IFF)永 久会址项目	房建工程	/	/	/	/	/	/	横沥镇横沥 岛尖安益路 旁		1232	基坑已设置止水帷幕、基坑周边设置 了降水井、指定部位设置了集水井抽 排积水。	加强基坑地下水监测	无	阮晶	
36	产加丰	星河珠江街灵 新大道西南侧 居住地块项目 (地块二)	房建工程	/	/	/	/	/	/	星河珠江街 灵新大道西 南侧居住地 块项目(地 块二)	新广二路嘉拓能源对面	181	已采取搅拌桩止水帷幕和灌注桩支护措施	增加救生圈等救援工具	否	王先成	
37		广州恒大文化 旅游城 ⁰¹ 地块 二标段	房建工程	/	/	/	/	/	/	化旅游城01	十六涌与十 七涌之间洪 奇沥水道旁	30	边坡支护	加强现场巡视、及时抽排基坑积水。	否	李强	
38		广州恒大文化 旅游城 ⁰¹ 地块 一标段	房建工程	/	/	/	/	/	/	化旅游城01	南沙区万顷 沙镇十六涌 与十七涌之 间万环西路 旁	92	基坑边坡支护措施	设置排水沟,边坡进行喷锚,及时抽排水	否	王成平	

	在建涉水地						下穿水库、江河、湖海等在建地下工	程情况				附近有	「水库、江河、湖海等在建地下工程情	Я.			
序号		工程名称	工程类别	项 目 段 名称	项目段位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重大安全隐患	项目段名称	項目段位置	现场施工人数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重 大安全隐患	項目联系人	备注
39	广州市	深涛生活服务 (广东)有限 公司恒大悦澜 湾二期项目1-3 栋、6-8栋、11- 12栋、15栋、 19栋、21栋	房建工程	/	/	/	/	/	/	深涛生活服 务(广东) 有限公司恒 大悦澜湾二 期项目1-3栋	万顷沙保税 港加工制造	68	支护措施: 锚拉措施、挂网、喷浆防 护	落实领导带班制度做 好现场巡视	否	李鹏、程亮	
40	广州市	深涛生活服务 (广东) 有限 公司恒大悦澜 湾二期项目4 5#、9-10#、 13#、18#、 20#、22#	房建工程	/	/	/	/	/	/	恒大悦澜湾 二期项目	红莲路以北 、万环东路 以西、万新 大道以东、 九涌河以南 内	0	已做好支护措施(桩锚支护)	基坑检测、临边防护	否	邱福林	
41	广州市	南沙体育馆片 区A1-12-9、 A1-12-10、A1- 12-11地块项目	房建工程	/	/	/	/	/	/	10#、11-2# 地下室	项目南侧	302		开挖后尽快浇筑垫层 加强基坑监测频率, 加强水位监测	否	陈日强	
42	广州市	旭辉集团广桂 区域事业部兴 胜家园项目	房建工程	/	/	/	/	/	/	兴	广州市南沙 区横沥岛横 沥大道东以 南三多路以 北	44 /		大风强雨过后加强基 坑支护观测; 排水系 统设置		朱东	

	在建涉水地						下穿水库、江河、湖海等在建地下工程	星情况				附近有	T水库、江河、湖海等在建地下工程情	2			
序号	下工程所在 地市(县、 区)	工程名称	工程类别	项 目 段 名称	项目段位置	. 现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重 大安全隐息	项目段名称	项目段位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范 措施	是否存在重 大安全隐患	项目联系人	备注
43	产州市	广州南沙国际 贸易中心项目	房建工程	/	/	/	/	/	/	广州南沙国 际贸易中心 项目-	广州市南沙 区横沥镇灵 山岛尖C2- 12-09地块, 西接风风口, 南邻灵山岛 尖主干道, 北望蕉门水 道	10	三轴搅拌桩止水帷幕、灌注桩+两道 内支撑结构支护	三轴搅拌桩止水帷幕 、灌注桩+两道内支 撑结构支护	否	陈继友	
44	广州市	琶洲西区地下 综合管蹿工程 施工一标	市政工程	盾构区间	海华街发至区变(井) 珠轩(井) 河村站收	10人以内	1、对采空区进行填充注浆; 施工及运营期间监测瓦斯气体及沉降;	盾构始发尚未到达1#工 艺井	否	盾构区间2# 工艺井	天河区临江 大道南侧	尚未开工	/	/	/	窦小虎	
45	广州市	广州市中心城 区地下综合管 廊(沿轨道交 通十一号线) 五分部主线工 程	市政工程							30#-28#井 区间隧道	荔湾区花地 河附近		量保证控制。5、地面巡查保证措施。	1、针对7.15事件管 廊五分部联合监理进 行警示会议和现场安 全专项检查。2、建 立参建各方联络群, 及时上传花地河附近 相关数据:3、五分 部领导带班加强巡视 、	否	易文	

	在建设水地						下穿水库、江河、湖海等在建地下工	程情况				附近有	「水库、江河、湖海等在建地下工程情	Я			
序号	在建涉水地 下工程所在 地市(县、 区)	工程名称	工程类别	项 目 段 名称	项目段位置	型 现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重 大安全隐患	项目段名称	项目段位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重 大安全隐患	項目联系人	备注
46	广州市	广州市中心城 区地下综合管 廊 (沿轨道交 通十一号线) 三分部主线工 程	市政工程	综合管分 经 第二 第二 第二 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第	广州海 珠区琵 洲六元 素旁	29	(1) 详细调查建构筑物所处地层情况、取得基础形式等技术资料。 (2) 编制施工方案、并报审。	(1) 按产权单位的的要求编制盾构穿越施工方案,制定施工措施,并编制对应的应急预案。并在所以的应急预案。并在所以的成立,并不可能力量。(2) 做好工作。是一个企业的一个企业的一个企业的一个企业的一个企业的一个企业的一个企业的一个企业的		综合管廊三 分部5#工作 井临近珠江	广州市海珠区水博苑内	32	1、按規范编制专项安全应急预案。	加强每日人员巡查频率。	否	王鹏	

	在建涉水地						下穿水库、江河、湖海等在建地下工程	星情况				附近有	 水库、江河、湖海等在建地下工程情	R			
序号	在是1975年 下工程所在 地市(县、 区)		工程类别	項 目 段 名称	项 目 段 位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重 大安全隐患	项目段名称	项目段位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范 措施	是否存在重 大安全隐患	項目联系人	备注
47	广州市	广州市中心城管 中心城管 交 (沿 特) 全 (沿 特) 全 (沿 特) 全 (沿 市) 主 线 工	市政工程	综库部门马河 1000年 1000	广州海琶、洲六元素旁	34	(1) 详细调查建构筑物所处地层情况、取得基础形式等技术资料。(2) 编制施工方案、并报审。(3) 充分做 好建构筑物的调查、并采取相应的措施。(4) 结合地层条件、对盾构法施工 参数进行控制、加强同步注及互、次注 浆;(5) 根据监测数据、采取建筑物 跟踪注浆措施;(6) 施工过程中加强 监测。注浆或洞内补偿注浆进行地层加 固。	演练,确保危机处置及 时有序。(3)加强管理 层管控力度,监督作业 层严格按照方案实施, 实行领导费班到度	否							王鹏	
48	广州市	广州市中心城 区地下综合管 廊六分部主线 工程	市政工程	综合管 廊 40#~39 #井区间	第10-90 环下穿	21	目前盾构暂未始发	严控盾构掘进参数,及 时进行同步注浆和二次 注浆	否	综合管廊 44#~45#井 区间	盾构隧道在 753-781环下 穿大洲涌		目前已掘进至842环,距大洲涌91.5m。已及时进行同步注浆,和二次注浆。	二次注浆	否	池启红	
49	广州市	广州市中心域 区地下综合管 廊主线工程二 分部三工区								号工作井、 综合管廊27	荔湾区中山 八路荔湾湖 公园、荔湾 区如意坊路 新风港内		1.施工前,进行了详细的勘察工作, 探明开挖地质情况;2.开挖前,对连 续墙质量进行检测,对地连墙接缝进 行注浆加固处理;3.开挖到底后,及 时进行基底封闭,快速回筑结构;4. 严格执行掏槽捡缝措施,及时进行连 续墙渗漏水等缺陷修补;5.进行施工 监测和第三方监测,以监测数据指导 施工;6.建立地上地下联动机制;7.执 行领导带班制度;8.提前做好施工对 珠江堤防安全性影响评估。9.备齐应 急物资、定期开展演练。	1.拆除内支撑时,加 密监测;2.严控结构 施工质量、加强巡 查,及时处理渗漏水。	否	陆晓开	

	在建涉水地						下穿水库、江河、湖海等在建地下工程	星情况				附近有	T水库、江河、湖海等在建地下工程情	况			
序号	下工程所在 地市(县、 区)	工程名称	工程类别	项 目 段 名称	项 目 段 位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重 大安全隐患	项目段名称	项目段位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重 大安全隐患	项目联系人	备注
50	MITT	十号线六分部 大东区间右线	城际轨道	十六大大间右线部区线	荔东海大站	16	1.管理措施: (1)施工过程中贯彻"连续、快速揭进"的施工理念,加强施工工序的衔接、确保下穿过程中不出现长时间停机: 2.技术措施: (1)严格控制掘进参数,及时进行渣拌浆样分析岩的固体颗粒含量、测量土温不超过30 C、控制油温不超过40 C、防止结危防和螺旋制喷涌。在珠江下分撮进时,向土仓内注入泡沫剂、聚合物等提高酸土的流动性和止水性,并保持土压平衡; (2)掘进中加强盾尾密封油脂的注入。确保盾尾密封油脂压亦对检查。及时调节密封压板螺栓、确保密封效果,防止时下水涌入。(3)进入珠江段揭进以前全面检查盾构掘进签态。及时进行当时最损更较强处的密封的止水效果。确保盾构的工作状态良好: (6)盾构通过汇底段揭进前对盾构进行全面的维修保养,尤其是重点检查盾尾密封、中体与盾尾铰接处的密封的止水效果。确保盾构的工作状态良好: (6)盾构通过汇度股捆进时,适当调整同步注浆浆液形比、缩短浆液胶凝时间,必要时可通过管片预馏注浆孔及时进行二次双液注浆; (7)若盾尾发生漏水、则在盾尾漏水部位集中压注聚氨酯进行堵水。(8)在盾尾漏水部位集	强盾尾油脂注入量、准备钢丝球、隔膜泵、弧形钢环等应急物资2、穿越珠江前改立开仓点、在丫髻沙岛设立开仓段、现场各半盘刀具。备用应急发电机、隔膜泵、注浆机等应急设		/	/	/		/	/	业主单位: 王保磊、荣 选理单平、单位: 器满产工单位; 枪建东、刘 义;	

	在建涉水地						下穿水库、江河、湖海等在建地下工和	呈情况				附近有	『水库、江河、湖海等在建地下工程情	2			
序号	在是多小地 下工程所在 地市(县、 区)	工程名称	工程类别	项 目 段 名称	项目段 位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重 大安全隐患	项目段名称	项目段位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重 大安全隐患	项目联系人	备注
51		十号线六分部 大东区间左线	城际轨道	十六六大间	荔东海大站区站区围	16	1.管理措施: (1)施工过程中贯彻"连续、快速搁进"的施工理念、加强施工工序的衔接、确保下穿过程中不出现长时间停机: 2技术措施: (1)严格控制掘进参数,及时进行渣样浆样分析岩的固体颗粒含量,测量土温不超过30 C、控制油温不超过40 C、增加温度格的流动性和止水性,并保持上压平衡: (2) 掘进中加强盾尾密封油脂的注入,确保后管封油脂压力不小于3.5bar,加强中体与盾尾管转处的密封检查。及时调节密封压复整条。确保密封效果,防止电下水涌入; (3)进入珠江段揭进以前全面检查盾构掘进安态、及时进行到偏调整: (4) 江底段揭进时根据开挖面的水土压力,及时调整油堆力及推进速度,保持土仓压力稳定,避免因刀盘椎力波动过大对地层造成严重扰动; (5) 进入江底段揭进前对盾构进行全面的维修保养,尤其是重点检查盾尾密封,中体与盾尾受接处的密封的止水效果,确保盾构的工作状态良好; (5) 进入江底段揭进前对盾构进行全面的维修保养,尤其是重点检查盾尾密封,中体与盾尾登接处的密封的止水效果,确保盾构的工作状态良好; (5) 进入江底段揭进时,适当调整同步注浆浆液配比,缩短浆液胶凝时间,必要时可通过管片预留注浆和及时进行二次双液注浆; (3) 在盾构穿线江堤和珠江过程中24小时时可巡视像,不是人机,船等	强盾尾油脂注入量、准 备钢丝球、隔膜泵、狐 形钢环等应急物资 2、穿越珠江前设立开仓 点、在丫髻沙岛设立开 仓段,现场备半盘刀具 。备用应急发电机、隔 膜泵、注浆机等应急设	否	/	/	/		/	/	业主单位: 王保磊、荣; 监理平、单位: 郜满施工东、刘 全建建义;	

	在建涉水地						下穿水库、江河、湖海等在建地下工	程情况				附近有	「水库、江河、湖海等在建地下工程情	R			
序号	下工程所在地市(县、区)	工程名称	工程类别	项 目 段 名称	项目段 位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重 大安全隐患	项目段名称	项目段位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范 措施	是否存在重 大安全隐患	项目联系人	备注
52	广州市	轨道交通七号 线二期七分部 土建工程	城际轨道	/	/	/		/	/	七号线二期 七分部水西 北站及站后 折返线	广州是黄埔 区长岭街道 燕山社	292	1、管理措施 ①委托具有相应资质的勘察单位对场地进行勘察,详细了解场地的具体情况,认真研究工程地质勘察报告,根据开挖尺寸范围内不同土层的物理特性和地下水情况,采取相应支护和降水措施。②在雨季时,安排专人24小时轮班对边坡排水情况及坡顶鱼塘水位情况反映,进行应急响应; ③做好各项方案、预案的交底工作,并工风险变底; ④定期检查现场配备应急物资。 2、技术措施 ①对排洪渠进行改造,截面增加至3m²2.4m,保证汛期防洪; ②对排洪渠进行定期清理保证泄洪通畅; ③加强边坡的监控监测。 ④对坡顶鱼塘开凿泄洪口保障水位可挖。	/	否	陈国彬	
53	广州市	十一号线二分 部流彩区间	城际轨道	线二分 部流彩	广州市 越秀区 东风西 路159号	18	1.施做补勘孔、详细探明下穿地层; 2.下穿期间专人值守、加强湖面巡查、观察湖面有无异常; 3.下穿期间执行领导带班; 4.严格控制盾构捆进施工参数; 5.与流花湖公园建立应急联动机制。	1、加强二次注浆管理。 2、加强管片渗漏处理。 3、加强盾尾油脂密封措 施。 4、确保机械设备保持良 好维修状态。	否	/	/	/	/	/	/	占凡	

	在建涉水地						下穿水库、江河、湖海等在建地下工	程情况				附近有	『水库、江河、湖海等在建地下工程情	2			
序号	下工程所在地市(县、区)	工程名称	工程类别	項 目 段 名称	项 目 段 位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重 大安全隐患	项目段名称	项目段位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范 措施	是否存在重 大安全隐患	項目联系人	备注
54	广州市	十一号线四分 部沙河站	城际轨道	/	/	/	/	/	/	十一号线沙河站	广州大道与 先烈东路交 叉口	220	况; 2.专人进行路面巡视,加强沙河涌巡查,观察河面有无异常,巡查结果及	37° 角,5米深,每2 米一次。 3、地质素描,每开 挖2-3m后对掌子面 情况进行观察写实。 4、地质雷达扫描,	否	汤慎谋	
55	广州市	十一号线五分 部如石区间左 线	城际轨道	十线部区线 一五如间 一五如间、号分石左十线部区线	下穿珠 江里程 段: ZDK26+304~Z DK26+9 40 (641米)、下穿 珠江里: YDK26+303~Y DK26+9 33 (630米)	25	1.施做补勘孔,详细探明下穿地层情况; 2.下穿期间专人值守,加强江面巡查,观察江面有无异常,巡查结果报送盾杉施工群; 3.下穿期间执行领导带班制度; 4.严格控制盾构掘进施工参数; 5.下穿过程中确视频监控、通讯畅 通,井下人员能够随时与地面人员进行 应急联络; 6.做好应急物资的清点、应急设备的调试,确保发生事故能立即使用。	3、防止管片上浮,严格 控制安装管片质量,安 装过程中杜绝安装管片 失圆、喇叭角等问题出 ;现。 4、加强对姿态控制,防	否	/	/	/	/	/	/	罗伟	

	在建涉水地						下穿水库、江河、湖海等在建地下工程	星情况				附近有	「水库、江河、湖海等在建地下工程情	Я			
序号	下工程所在地市(县、区)	工程名称	工程类别	项 目 段 名称	项目段 位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重 大安全隐患	项目段名称	项目段位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范 措施	是否存在重 大安全隐患	項目联系人	备注
56		十一号线六分 部上大区间	城际轨道	十线部区线 一六上间一六上间、号分大左十线部区线	下穿杨湾涌	暂未施工	/	1.下穿期间专人值守,加强河涌面还查,观察结果报送地面巡查,观查结果报送地面巡视施工群; 2.下穿期间执行领导带班制度; 3.严格控制盾构掘进施工参数; 4.下穿过程中确保视频监控、通够随时络; 担行应应急愈物资的清点、应急设备的调试,确保发生事故能立即使用。	否	/	/	/	/	/	/	罗新洪	
57		十一号线八分部赤沙车辆段	市政工程	/	/	/	/	/	/		广州市海珠 区金运路46 号	376	1、施做好详勘孔、探明基坑开挖地层情况; 2、基坑开挖期间,安排专人值守,出现涌沙涌泥渗水情况及时上报; 3、施工期间执行领导带班制度; 4、严格控制基坑开挖参数控制; 5、做好基坑监测工作,地下水位监测等; 6、做好基坑内降排水工作; 7、做好应急物资的清点、应急设备的调试,确保发生事故能立即使用。	/	否	李平	

	在建涉水地						下穿水库、江河、湖海等在建地下工程	星情况				附近有	「水库、江河、湖海等在建地下工程情	Я			
序号	下工程所在 地市(县、区)	工程名称	工程类别	項 目 段 名称	项 目 段 位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重 大安全隐患	项目段名称	项目段位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范 措施	是否存在重 大安全隐患	項目联系人	备注
58	1	十三号线一分 部朝庆区间左 线	城际轨道	十线部区线三一朝间三一朝间、号分庆左十线部区线	广州市区中号 17号	55	4.做好盾尾密封刷保护; 5.严格控制盾构的姿态; 6.强化监控量测,盾构通过全过程实行信息化施工。	匀速뭶进快速通过,加强出確量控制管理。 3.掘进过程中,及时进行 同步注浆、二次注浆, 控制地面沉降。 4.穿越河涌前对机械进行	否	/	/	/	/	/	/	李宏斌	

	在建涉水地						下穿水库、江河、湖海等在建地下工程	星情况				附近有	T水库、江河、湖海等在建地下工程情	况			
序号	下工程所在 地市(县、 区)	工程名称	工程类别	项 目 段 名称	项 目 段 位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重 大安全隐患	项目段名称	项目段位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范 措施	是否存在重 大安全隐患	项目联系人	备注
59	广州市	十三号线二分 部庆 風 区间		十三号分 風 区间	广州市区 庆隆路 158号	55	2.严格控制同步注浆、二次注浆方量量 和浆液质量; 3.做好管片选型及拼装质量控制; 4.做好盾尾密封刷保护; 5.严格控制盾构的姿态; 6.强化监控量测,盾构通过全过程实行信息化施工。	匀速耦进快速通过,加强出碴量控制管理。 3.据进过程中,及时进行同步注浆、二次注浆, 控制地面沉降。 4.穿越河涌前对机械进行	否	十三号线二分部	广州市白云 区庆隆路158 号	55	1.严格控制盾构正面土压力、做好出 渣量控制; 2.严格控制同步注浆、二次注浆方量 量和浆液质量; 3.做好管片选型及拼装质量控制; 4.做好盾尾密封刷保护; 5.严格控制盾构的姿态;	1. 做好位置。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	否	马正波	

	在建涉水地						下穿水库、江河、湖海等在建地下工	程情况				附近有	f水库、江河、湖海等在建地下工程情	兄			
序号	下工程所在 地市(县、区)	工程名称	工程类别	项目段 名称	项目段 位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重 大安全隐患	项目段名称	项目段位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范 措施	是否存在重 大安全隐患	項目联系人	备注
60	广州市	十三号线十一 分部	城际轨道	十三号分部	广天中道公北市区大河东	32	1.严格控制盾构正面土压力; 2.严格控制同步注浆、二次注浆方量量 和浆液质量; 3.强化监控量测,盾构通过全过程实行 信息化施工; 4.严格控制盾构的姿态;	1.做好盾构即将穿越河涌位置处的地质勘查不,为盾构穿地河涌提供技术保障。 2.优化施工掘进参数,保持开挖过程中压力理,为速船进控制推力。通过型型。 3.掘进驻射型面流前对机械进和力量,上级流流,上级流流,上级流流,上级流流,上级流流,上级流流,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一	否	十三号线十 一分部	广州市天河 区中山大道 190号	/	1.严格控制盾构正面土压力; 2.严格控制同步注浆、二次注浆方量 3.强水液质量; 3.强化监控量测,盾构通过全过程实 行信息化施工; 4.严格控制盾构的姿态;	/	否	程俊东	
61	广州市	十三号线十三分部珠村站	城际轨道	十三号 线 部	/	/	/	/	否	十三号线十 三分部珠村 站	广州市天河 区中山大道 与护林岛 叉路口西侧	40	1.严格按照图纸做好掌子面WSS注 浆,严格控制注浆参数及注浆压力; 2.严格控照要求,控制进尺,控制好 上下合阶步距,及时封闭成环; 3.严格按照管理办法做好超前地质预 报,根据超前地质预报调整现场参 数; 4.暗挖开挖过程中确保视频监控、通 讯畅通,井下人员能够随时与地面人 员进行应急联络,确保地下地面联动 机制完善; 5.做好应急物资的清点、应急设备的 调试,确保发生事故能立即使用。	1、根据暗挖加尔格 相断的地质情况与操作 知的地质有不好组整的, 多数; 多数。 多数。 多数。 多数。 多数。 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种,	否	谭峰	

	在建涉水地						下穿水库、江河、湖海等在建地下工程	屋情况				附近有	可水库、江河、湖海等在建地下工程情 况	Я			
序号	T T 20 00 -	工程名称	工程类别	项 目 段 名称	项 目 段 位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重 大安全隐患	项目段名称	項目段位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重 大安全隐患	项目联系人	备注
62	广州市	十三号线天河 公园小标段		十线公标段	广天黄道河市区大天园	32	1.严格按照图纸做好掌子面WSS注浆、 严格控制注浆参数及注浆压力; 2.严格按照要求、控制进尺,控制好上 下台阶步距,及时封闭成环; 3.严格按照管理办法做好超前地质预 报,根据超前地质预报调整现场参数; 4.应急物资严格按照要求设置齐全,定 期开展应急演练。	1、根据暗挖穿湖段加密	否	十三号线二期天河公园站	天河公园	22	1、管理措施 (1)编制暗挖专项施工方案、暗挖爆破方案、监测方案、服行专家评审及监理、业主审批手续,严格按方案实施。 (2)编制暗挖施工应总预案。履行监理、业主审批手续,储备应急物资并组织应演练; (3)由技术负责人对全体管理人员进行暗挖施工方案交底,现场负责人对作业队伍进行安全和技术交底; (4)大里程开洞门前完成关键节点实施前条件验收工作; (5)根据WSS注浆试验段总结的试验参数进行穿湖段超前注浆,并根据实际情况实施观察调整相关参数; (6)严格执行隧道洞内洞外联动机制,加强地面巡视,掌子面24小时安排值守,严格落实领导带班制度; (7)充分利用安全风险预控系统、集业主、设计、监理、施工、监测单位多方力量加强控制; (8)严格执行"三检"制度和工序报验手续; (9)与公园管理中心取得联系、穿湖期间、8)严格执行"三检"制度和工序报验手续; (9)与公园管理中心取得联系、穿湖期间、8)严格执行"三检"制度和工序报验手续; (1)严格遵守"明地质、管超前、严注浆、测爆酸、超进尺、强支护、早封闭、勤量测、控变形"二十七字方针; (2)加强穿湖段WSS注浆及其他超前支护措施、施做超前探孔检查全断面注浆效果;	. /	否	杨志强	

	在建涉水地						下穿水库、江河、湖海等在建地下工程	星情况				附近有	「水库、江河、湖海等在建地下工程情	Я.			
序号	下工程所在 地市(县、 区)	工程名称	工程类别	项 目 段 名称	项目段位置	. 现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重 大安全隐患	项目段名称	項目段位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范 措施	是否存在重 大安全隐患	項目联系人	备注
63	广州市	十二号线六分部仑官区间	城际轨道	十二号分官右 线	设计973 环,过 河段281 环~508 环,捆进 至477环		(1) 动态调整施工掘进参数,保证掘进过程中压力平衡,控制推力、扭矩、慢速、匀速掘进,加强出碰量控制管理。 (2) 盾构区间实施前,对区间穿越的地层进行加密详勘探孔,为盾构选型和掘进措施制定提供详实的地质资料,并核验钻探孔封堵彻底到位。 (3) 下穿河道前对机械设备等进行检验及保养、刀片更换,保证设备的良处性能。同时在捆进进程中严格控制盾格机参数及盾构机姿态,避免在水道下方调整姿态; (4) 和用转弯管片合理调整盾尾间隙,台型操作盾构机向盾尾间隙良好方向调整。(5) 加强盾构机检查保养,关注铰接密封和盾尾刷损坏情况,过江前必要时更换盾尾刷。 (6) 做好应急物资的准备(进口盾尾油脂、紧急密封油脂等)、落实领导带班制度。		否	/	/	/	/		/	张虎	
64	广州市	五号线东延段 一分部双庙区 间左线	城际轨道	五号线段 不 一 双 间 左 线	广州市黄埔区	20	1、目前盾构进已穿过地面小河涌; 2、掘进过程中加强地面监测及隧道巡查; 查; 3、严格控制出渣方量、加强洞内同步注浆和二次注浆环封止水、保证浆液埋充饱满; 4、加强盾构掘进施工的连续性、减少停机时间、避免土仓汇水造成螺旋机喝涌; 5、应急物资严格按照要求设置齐全、定期开展应急演练。	/	否	/	/	/	/	/	/	刘晓毅	

	在建涉水地						下穿水库、江河、湖海等在建地下工程	星情况				附近有		兒			
序号	下工程所在 地市(县、区)	工程名称	工程类别	项 目 段 名称	项目段位置	表 现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重 大安全隐患	项目段名称	项目段位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范 措施	是否存在重 大安全隐患	項目联系人	备注
65	广州市	十二号线五分部赤滘区间	城际轨道	十 代	广州市海珠区	20	(1) 掘进过程中严格控制土仓压力及 出土量,发现任何出土超量的情况时要 及时汇报。加强安全技术交底和检查, 重点关注盾构参数变化。 (2) 做到勤纠偏、缓纠偏,转弯段将 姿态控制在切线以内。 (3) 盾构掘进过程中必须保证每环的 同步注桨浆液充足,每10环做一次注浆 封环,确保管片壁厚填充饱满。 (4) 建立上下联动,发生险情时及时 启动应急预案。 (5) 不得随意调整土方压力及盾构掘 进模式,确保土仓压力稳定。 (6) 严格遵守盾构指令、超出盾构司 机权限范围,必须上报。	1.下穿河涌前全面检查并 保养设备; 2.备好应急物资、应急设 条 并检查确认设备性	否	/	/	/	/	/	/	王超	
66	广州市	三号线东延段一分部番广区间	城际轨道	三号线 段 部 广 番 间	番禺客运站	22	1.调整土仓压力控制、防止压力过大击穿河底或压力过小造成地表沉降; 2.安排专人地面值守,对河面及地面进行巡视,有异常情况时及时汇报、加强地面地下沟通; 3.下穿施工时严格按照相关规范及办法、进行下穿施工前的节点验收、保证下穿前各项工作准备到位,可应对各种突发情况。	严格管控每环出土量, 做好同步注浆和二次注 浆的工作; 2、加强应急处理工作, 进行应急演练,有险情 发生时需启动应急预	否	三号线东延 段项目经理 部一分部	番禺客运站		1.调整土仓压力控制,防止压力过大 击穿河底或压力过小造成地表沉降; 2.安排专人地面值守,对河面及地面 进行巡视,有异常情况时及时汇报, 加强地面地下沟通; 3.下穿施工时严格按照相关规范及办 法,进行下穿施工前的节点验收,保 证下穿前各项工作准备到位,可应对 各种突发情况。	1、加强捆进参数控制,严格管控每环出土量,做好同办主浆和二次注浆的工作;2、加强应急处理工作,进行应急演练,有险情发生时需启动应急预案,控制风险扩大,保证周边及施工安全。	否	罗乔伟	
67	广州市	广佛环城际广 州南至白云机 场段	城际轨道	广州南 ~大石 站站盾 构区间	下行线 下穿铣 村鱼塘 DXK2+ 401.13~ DXK2+ 447.94 (计划 穿越时 间 2021.9.5- 9.16)	20	1、每环认真核实出渣量,出现异常情况及时汇报; 2、地面进鱼塘位置地面注浆加固(袖阀管注浆加固),减少后方山体来水; 盾构机刀盘前部地面注浆加固(袖阀管注浆加固),填充地层裂隙,填充水流通道; 3、螺旋机根部打聚合物,减少螺旋机喷涌; 4、鱼塘边设置监测点,监测鱼塘周边土体变化情况。	体、鱼塘水面、水位情况进行巡视,发现异常情况及时上报; 2、成立地面安全保障组。一名副经理牵头,技术、安质、现场人员组织,负责下穿池塘、房建工程的前期踏勘,与	否							李文博	

	在建设业场						下穿水库、江河、湖海等在建地下工	程情况				附近有	「水库、江河、湖海等在建地下工程情	Я			
序号	在建涉水地 下工程所在 地市(县、 区)	工程名称	工程类别	项 目 段 名称	项目段位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重 大安全隐患	项目段名称	項目段位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范 措施	是否存在重 大安全隐患	项目联系人	备注
68	广州市	广佛环城际广 州南至白云机 场段	城际轨道	大 ~ 中盾间	10#横頭 穿珠航 (线 DSK09+ 628.800 、线 DXK09+ 652.614) 9# 旗 穿香 水 (线 DSK09+ 160.800 、 线 DSK09+ 160.800 、 线	135	联络通道开挖面注浆加固、隧道内型包支撑、管棚超前小导管支护。	全断面注浆完成后进行 探孔检查注浆情况,确 保渗水量符合规范要求。	否							马宝	

	在建涉水地						下穿水库、江河、湖海等在建地下工	程情况				附近有	有水库、江河、湖海等在建地下工程情	Я			
序号	下工程所在 地市(县、 区)	工程名称	工程类别	项 目 段 名称	项目段位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重 大安全隐息	项目段名称	项目段位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范 措施	是否存在重 大安全隐患	項目联系人	备注
69	广州市	广佛环城际广 州南至白云机 场段	城际轨道	心站~9	3#横通 DSK11+ 512.6下 穿官溯 计2021 年11月至 2022年2 月1日施 工)	15人	1、超前支护: 洞内注浆+76长管棚+小导管; 2、采用Φ22格栅钢架 (160×160mm),全环设置,间距 1.0m; 3、边墙采用Φ22砂浆锚杆,间距(环向×纵向)1.0×1.0m,长度3.0m。	在横通道开挖侧洞门上 安装应急防护门。	否	科学中心站 ~9号工作 井盾构区间	2#横通道 DSK11+079. 0邻近官洲河 10m,预计 2021年11月 15日至2022 年2月1日施 工)"" #横通道 DSK12+006. 0 邻近官洲河2021年9月 15日至2022年2月1日施 工)" 5#横通道 DSK12+290. 4邻近官洲10m (预计 2021年9月15 10m (预计 2021年9月15 10m (至2021年2月1日本工) 3#电力目本工) 3#电力目本工) 12邻近官洲河30m (预 12邻近官洲河30m (预 12邻近官洲河30m (至2021年2月1日本工)	60人	(130×130mm) , 全环设置, 间距	上安装应急防护门。 安排专人巡视、加强 地表检测。 安排专人巡视、加强 地表检测。 安排专人巡视、加强	否	黄智	

	在建设水地						下穿水库、江河、湖海等在建筑	也下工程情况				附近有	「水库、江河、湖海等在建地下工	程情况			
序号	在建涉水地 下工程所在 地市(县、 区)	工程名称	工程类别	项 目 段 名称	项目段位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重 大安全隐患	项目段名称	项目段位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范 措施	是否存在重 大安全隐患	项目联系人	备注
70	广州市	广佛环城际广 州南至白云机 场段	城际轨道	琶洲站~ ~金融 构区间	琶洲站融 ~金站百间 次字涌 (DSK193 14.76~ 19533.39)		加强监测及同步注浆	1、無好认真核实出渣量、根: 每环认真核实出渣量、根: 2、加强同步注浆及二次 注浆,是一个。 2、加强同步注浆及二次 注浆,是一个。 3、合理设置土仓水水, 主动控置土仓水。 一个。 2、加强产量、一个。 2、加强产量、一个。 2、一、 2、一、 2 一、 2 一、 2 一、 2 一、 2 一、 2 一、	否							汪朋	

	在建涉水地						下穿水库、江河、湖海等在建地下二	C程情况				附近有	T水库、江河、湖海等在建地下工程	情况			
序号	在是多小地下工程所在 地市(县、 区)	工程名称	工程类别	项 目 段 名称	项目段 位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重 大安全隐患	项目段名称	項目段位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范 措施	是否存在重 大安全隐患	项目联系人	备注
71	广州市	广佛环城际广 州南至白云机 场段	城际轨道	九~站区	九号排溯构 ~ 站区穿涌 (DSK167 64.30~ 16853.90)	100	加强监测及同步注浆	1、	否							汪朋	

	在建涉水地						下穿水库、江河、湖海等在建地下コ	程情况				附近有	T水库、江河、湖海等在建地下工程(育况			
序号	在建步小地 下工程所在 地市(县、 区)	工程名称	工程类别	项 目 段 名称	项 目 段 位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重 大安全隐患	项目段名称	項目段位置	現场施工人数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范 措施	是否存在重 大安全隐患	项目联系人	备注
72	广州市	广佛环城际广 州南至 场段	城际轨道	琶~城构区间	下穿珠 江道 (DSK179 55- DSK188 73;	50	加强监测及同步注浆	1、無出表表表表。 量、出现异常情况及二次注浆,封堵置上发及二次注浆,封堵置上含水水力。 3、动理制造上含水水力。 动强造上含水作。 力、动理造上含水作。 力、动理造上含水作。 力、动理造上含水作。 力、动理造上含水作。 力、动理造上。 力、增加大,后尾油脂上入。 量: 一、方、方面是,一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、	否							汪朋	

	在建涉水地						下穿水库、江河、湖海等在建地下工程	星情况				附近有	水库、江河、湖海等在建地下工程情	·····································			
序号	下工程所在 地市(县、 区)		工程类别	项 目 段 名称	项 目 段 位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重 大安全隐患	项目段名称	項目段位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重 大安全隐患	项目联系人	备注
73		广佛环城际广 州南至白云机 场段	城际轨道	龙大盾 道工程	盾构下 海池水 塘线: DSK30+ 960~DS K31+02 0 下行 线: DXK30 +980~D XK31+2 00) 施工 时间: 2021年4 月1日-8 月1日	130人	1.编制盾构下穿水塘专项施工方案进行组织施工。2.盾构掘进施工前对水塘水位变化进行监测,并分析监测变化成果指导现场施工。3.采取水泵抽排措施工力。4.盾构下穿水塘段设置相应的掘进参数,降低刀盘转速,避免高速转动动地层,采用高气压辅助掘进模式,通过气压平衡减少地下水汇入掘进仓。5.贴品进行填充,并开孔检验填充效果,如填充不密实进行二次注浆。6.盾由研填充,并升和检验填充效果,如填充不密实进行二次注浆。6.盾由树掘进过程中密切关注盾尾刷注入密封油脂情况,防止盾尾透水。7.盾构下穿水塘区域进行围蔽并设置安全警示标识,严禁其他人员进入围蔽区域、并由专人进行值班。8.盾构下穿水塘区域进行围蔽并设置安全警示标识,严禁其他人员进入围蔽区域,并由专人进行值班。8.盾构下穿水塘区域部下穿水塘区域流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流	据监测数据变化情况组织能工作业。2.安装盾构机设备盾尾刷预警系统,确保盾尾刷研警系统,确保盾尾刷密封状况良好,加强对密封油脂高压管道维护保养防止堵塞。3.对地层进行补勘,分析是否与设计是否存在差异,并根据地质补勘情况,制定作业基施	否							王锦涛	
74		广佛环城际广 州南至白云机 场段	城际轨道	智站 站 隧间工程	盾构下	130人	1.编制盾构下穿水库专项施工方案进行组织施工。2.盾构掘进施工前对水库水位变化进行监测,并分析监测变化成果指导现场进步数。降低刀盘转速,避模式,通过气压平衡减少地下水汇入掘进仓。4.据进过程中及时进行同步注策充效果,如填充不密实进行二次注张。5.盾构掘进过程中密切关注盾尾蜗注入医对流压量的发生,所以上下水下、6.后内超进过程中密切关注盾尾蜗注入密封油脂情况,防止盾尾透水。6.盾构型进程中密切关注盾尾蜗注入密封油脂情况,防止盾尾透水。6.盾构形,萨禁其便人员进入围蔽区域、,其由专人进行值本泵、发电机、钻注设备、注来材料等,保障应急物资到位。	1.进行地下水位监测。根据监测数据变化情况组 据监测数据变化情况组 机设备尾刷预警系 统,确保盾尾刷密射状况良好,加强对密封油 脂高压管道维护保养防止堵塞。3.对地层进行补 勘,存析是否与设计是 否存在差异,并根据地 版补期情况,制定作业	否							王锦涛	

	女妻法 少协						下穿水库、江河、湖海等在建地下工	程情况				附近在	「水库、江河、湖海等在建地下工程情 」	兄			
序号	在建涉水地 下工程所在 地市(县、 区)	工程名称	工程类别	项 目 段 名称	项目段位置	. 现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重 大安全隐患	项目段名称	项目段位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范 措施	是否存在重 大安全隐患	項目联系人	备注
75		穗莞深城际琶 洲支线	城际轨道	琶洲支学道城大字道城大东造区道 3000000000000000000000000000000000000	下穿水道 图里格+41 0~DK6+41 0~DK6+554下 穿鱼程为 DK6+58 6~DK6 +776下 水道为 DK7+22 0~DK7 +826	11	1、已根据设计要求对软弱地层进行预加固处理; 2、严格按照技术方案要求对盾构机捆进参数进行控制; 3、穿越期间做好应急准备工作。	量; 2、加强地表监测频	否							段陪陪	
76		穗莞深城际琶 洲支线	城际轨道	琶线城琶贝园段隧 洲大隧洲岗明区道 文学道 ~	下穿黄 埔冲里 程为 DK0+44 9.2~DK 0+519.4	10	1、严格按照技术方案要求对盾构机绷进参数进行控制: 2、加强管片同步注 浆方量控制; 3、穿越期做好应急准备工作; 4、做好河面巡视观察工作。	管理、确保管片背后密	否							李彦青	
77	广州市	穗莞深城际琶 洲支线	城际轨道	琶线城贝园段城区道 洲大隧岗明~东间 水东间 道	下穿江 乐海里 程为 DK4+89 5.2~DK 4+948	10	1、严格按照技术方案要求对盾构机掘进参数进行控制; 2、加强管片同步注	管理、确保管片背后密	否							李彦青	

	在建涉水地						下穿水库、江河、湖海等在建地下工程	全情况				附近有	「水库、江河、湖海等在建地下工程情	况			
序号	下工程所在 地市 (县、 区)	工程名称	工程类别	项 目 段 名称	项目段位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重 大安全隐患	项目段名称	項目段位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范 措施	是否存在重 大安全隐患	項目联系人	备注
78		穗莞深城际琶 洲支线	城际轨道	琶洲支 线PZH- 2标三工 区左线 明挖隧 道及U型 槽	下穿东 门涌河 道里程 为 DK16+4 01~ DK16+4	32	①对东门涌河道进行临时改移、结构施 工采用倒边施工;②根据洪水位、调整 场平标高		否							汪良	
79	广州市	穗莞深城际琶 洲支线	城际轨道	琶洲支 线大学	K8+828 ~DK9+ 280盾构 下穿鱼塘、 DK9+11 8~DK9 +280、 盾构下 转地度, 15000000000000000000000000000000000000	15	1、严格按照技术方案要求对盾构机捆 进参数进行控制; 2、加强管片同步注 浆方量控制; 3、穿越期做好应急准备 工作; 4、做好河面巡视观察工作。	量; 2、加强地表监测频	否							张卫科	
80	1 /1/11	穗莞深城际琶 洲支线	城际轨道	珠城洲ZH-Z 医	DK12+5 90~850 下穿鱼 塘		严格按照技术方案要求对盾构机掘进参数进行控制,洞内超前注浆,加强地表 监测频率	根据施工实际对穿越的 鱼塘进行疏干	否							陈贺	
81		穗莞深城际琶 洲支线	城际轨道	琶洲支 线PZH- 2标三工 区左线 盾构隧 道	DK13+5 20~ DK16+1 60下穿 鱼塘	24	① 下穿鱼塘前对鱼塘进行干塘处理; ②严格按照施工方案要求掘进参数掘进。	①搁进过程中安排专人 对地面情况进行巡视; ②加强同步注浆及二次 注浆压力及方量控制; ③加强地表监测; ④控 制每环出土量。	否							汪良	

	在書法水物						下穿水库、江河、湖海等在建地下工	屋情况				附近有	「水库、江河、湖海等在建地下工程情	况			
序号	在建涉水地 下工程所在 地市(县、 区)	工程名称	工程类别	項 目 段 名称	项目段 位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重 大安全隐患	项目段名称	項目段位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范 措施	是否存在重 大安全隐患	項目联系人	备注
82	广州市	广州港南沙港 区四期工程水 工土建工程	房建工程	无	无	无	无	无	无	南沙四期二标	南沙区龙穴 岛	10	1、进入施工现场劳保用品穿戴齐全2、施工前进行三级安全技术交底,作业过程严格按照施工方案进行3、办理施工作业许可,每日开工前对该施工区域进行检查确保安全措施落实到位4、管理人员现场监督作业	无	否	刘佰强	
83	1 40 0	深圳至中山跨 江通道	公路							S08合同段 (管节浇 筑)	龙穴岛	171	日常巡查、定期监测		无	吴旭东	
84		深圳至中山跨 江通道	公路	S08合同 段(坐 底寄放 、二次 舾装)	龙穴岛	46	日常巡查、定期测量监测、管内空气监测		无							孔维达	

	在建涉水地						下穿水库、江河、湖海等在建地下工和	星情况				附近有	『水库、江河、湖海等在建地下工程情》	R			
序号	T T 20 00 4-	工程名称	工程类别	项 目 段 名称	项 目 段 位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重 大安全隐患	项目段名称	项目段位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范 措施	是否存在重 大安全隐患	項目联系人	备注
85	广州市	珠三角城际广 佛环线GFHD- 2标(六工区)	城际轨道	金站城构区程穿涌 (上行 线: DSK23+ 865~DS K23+89 7下行 线: DXK23 +840~D XK23+8	158人	1.对即将下穿河流进行调查巡视、采取超前地质预报监测、制定专项方案。2. 超前地质预报监测,制定专项方案。2. 每月召开安全生产分析会、对可能遇到的安全风险隐患进行排查及分析、确定 急抢险物资,加强应急物资储备、确保应急物资充足、完好,第一时间投入使用。急物资充足、完好,第一时间投入使用。总数援演练,确保发生险情时数援速度及效率。	时加强对河道两侧地面 、坝体等进行监测、采 取跟踪注浆措施。4.盾构 下穿前对盾构设备进行 全面检查、确保设备运 行正常、掘进过程中根 据地质情况合理优化掘	否	构隧道区间	上行线: DSK20+350 ~DSK20+57 0下行线: DXK20+152 ~DXK20+50	158	1.对即将侧穿河流进行调查巡视,采取超前地质预报监测,制定专项方案。2.每月召开安全生产分析会,对可能遇到的安全风险隐患进行排查及分析,确定预防措施。3.准备救生圈、救生衣等应急抢险物资,加强应急物资储备,确保应急物资充足、完好、第一时间投入使用。4.加强现场施工人员安全教育并开展应急救援演练,确保发生险情时救援速度及效率。	1.取倒度,在2.2.加强的原子。在1.2.加强的原子。在2.4.加强的原子。在2.4.加强的原产。2.4.加强的原产。2.4.加强的原产。2.4.加制的组织。2.4.加制的组织。2.4.加制的组织。3.4.加强的原产。2.4.加制的组织。3.4.加强的原产。3.4.加强的原产。4.4.数。3.4.数。4.4	否	赵兴辰	

	在建涉水地						下穿水库、江河、湖海等在建地下工	屋情况				附近有	『水库、江河、湖海等在建地下工程情	Я			
序号	下工程所在 地市(县、 区)	工程名称	工程类别	项 目 段 名称	项目段 位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重 大安全隐患	项目段名称	项目段位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范 措施	是否存在重 大安全隐患	项目联系人	备注
86	广州市	北江引水工程 (水源工程)	水利工程	四标	花都区 狮岭镇 至清远	235	1.制定专项断层施工方案及应急预案2. 采用地震波反射探测法进行超前地质预 报3.加强洞内掘进水量、变形等内容安 全监测	加强亚形 水景吃게	否	四标	花都区狮岭镇	235	1.制定专项断层施工方案及应急预案 2.采用地震波反射探测法进行超前地 质预报3.加强洞内掘进安全监测	1.定期使用无人机开 展现场的巡航拍照、 掌握影响器: 2.全面的 外部因方案等内容的 评估工量。 一个工作,加强强等 等安全;3、加强强储 下安全;3、加强强储 及员工有量,加强强储等工作,全面是工作,全面是工作,全面是工作。 理能力。	否	肖力	1、截至目 前、TBM施 工水处), 1、数至 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
87		珠江三角洲水资源配置工程	水利工程	A6标	榄核镇		1、盾构掘进施工中严格按照掘进方案 进行施工; 2、采取有效措施控制地表 沉降,及时关注出渣、土仓压力、注缘 等是否控制到位。	巡视; 2、做好防突涌应	否	/	/	/	/	/	/	方青林	
88	广州市	110千伏猎桥输 变电工程	电力工程							猎桥电力隧 道工程	距离江边45 米	20人	地下连续墙支护、基坑围蔽、基坑排 水、沉降观测。	加强地质情况观测。	否	刘振浩	

	在建涉水地						下穿水库、江河、湖海等在建地下工	程情况				附近有	[水库、江河、湖海等在建地下工程情	况			
序号	下工程所在 地市 (县、 区)		工程类别	项 目 段 名称	项 目 段 位置	. 现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重 大安全隐息	项目段名称	项目段位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重 大安全隐患	项目联系人	备注
89	广州市	广深珠高速新 衛立交項目 也线路延 (电線分) 标 段一	电力工程	1#工作 井~2# 工作井 下	温涌路	10人	1、工作井800mm连续墙+冠梁+第二、三道环框腰梁+钢管斜撑(竖向间距4m); 2、顶管实施前按要求进行顶管机适应性及顶管专项施工方案专家论证评审; 3、日常做好深基坑的监测、通风、气体监测工作; 4、隧道采用泥水平衡顶管法施工。顶管进出洞门止水槽施为安装止水钢环+一道止水橡胶圈及设置一道盾尾刷; 5、顶管管节预留注浆孔,发现管节接头介渗漏水现象,可立刻进行压浆堵漏处理。	机顶进姿态的测量,发 现顶管机有上浮趋势或 下沉时及时进行纠偏, 特别注意顶管进入下穿 河涌范围时若顶管上浮 立即采取在机头及管道 内增加负重、必要时和	否	2#工作井 ~6#工作井 明挖隧道	温涌路、新南碳大道北	35人	1、基坑支护按设计图纸灌注桩+搅拌桩+搅拌桩+冠架+第二、三道环框腰梁+钢管斜撑(竖向间距4m),钢板桩+钢支撑; 2、施工前按要求进行基坑专项施工方案专家论证评审; 3、严格按施工方案及规范进行施工,基坑分层开挖及时进行钢支撑安装,以控制基坑围护结构变形; 4、按规范及施工方案要求落实控制钢板桩支护施工,保证钢板桩施工的垂直度防止钢板桩出现脱扣,开挖时发现钢板桩出现脱扣,开挖时发现钢板桩出现脱扣情况及时落实补救措施。	岸、建构筑物的沉降 监测、地下水位变 化; 2、施工前制定相应 的应急专项方案并组 织应急处置演练,提	否	曹晋	
90		珠江三角洲水 资源配置工程 土建施工B2标	水利工程	GZ18#~ GZ19# 盾构区 间 GZ18#~ GZ33# 下穿骝 岗水道	鱼窝头村	30	1、項目部制定盾构掘下穿河道专项施工方案并经过监理单位审批。同时进行专家论证,并保证方案的有效实施; 2、项目部保证盾构下穿河道作业安全设施和安全监测监控系统有效和可靠运行; 3、项目部定期检查、实施动态管理; 4、项目部对盾构掘进作业的管理人员进行培训; 5、项目部在盾构掘进作业现场设置明显的安全警示标志和警示牌; 6、项目部制定盾构掘进作业相关事故应急预案、并做好应急救援准备; 7、项目部将盾构掘进作业可能发生的事故后果和应急措施告知可能受影响的单位、区域及人员	1、加强施工保障措施日常检查、2、加强人员风险识别教育交底、3、定期组织相关应急演练、储备应急物资;	否	GZ33#工作 井竖井开挖	黄阁水厂	35	1、項目部制定竖井开挖专项施工方案并经过监理单位审批。同时进行专家论证,并保证方案的有效实施; 2、项目部保证竖井开挖作业安全设施和安全监测监控系统有效和可靠运行; 3、项目部定理检查、实施动态管理: 4、项目部对盾竖井开挖作业的管理人员进行培训; 5、项目部在作业现场设置明显的安全警示标志和警示牌; 6、项目部制定竖井开挖作业相关事故应急预案, 并做好应急救援准备; 7、项目部将竖井开挖作业可能发生的事故后果和应急措施告知可能受影响的单位、区域及人员	1、加强施工保障措施日常检查,2、加强人员风险识别教育交底,3、定期组织 相关应急演练,储备应急物资;	否	万小兵/刘恕全	

	在建涉水地						下穿水库、江河、湖海等在建地下工	程情况				附近有	『水库、江河、湖海等在建地下工程情	Я			
序号	下工程所在 地市(县、 区)	工程名称	工程类别	项 目 段 名称	项 目 段 位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重大安全隐患	项目段名称	项目段位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范 措施	是否存在重 大安全隐患	项目联系人	备注
91	广州市	广州市轨道交 通七号线二期 监理2标	轨道交通工 程	大沙东~ 姬堂区 间	镇东桥 下乌涌 支线	30	注浆、警戒、安全教育	巡视检查、预注浆	否,已施工 完成							姜运根	
92	广州市	广东港航总部 经济大 楼 项目									广州市海珠 区艺苑路229 号		(1) 项目部已成立安全生产管理机构,配置4名专职安全员。(2) 深基坑设计图纸和施工方案均经专家评审论证后实施。(3) 建立了完善的安全管理制度,每天班前安全教育,作业前进行三级安全技术交底。	强现场的日常安全检 查和隐患排查整治工 作,及时纠正违章作	否	李工	
93	广州市	珠三角工程	水利工程	B2标	东涌镇	13	1.制定盾构掘下穿河道专项施工方案和 应急预案。2.保证盾构安全设施和安全 监测监控系统有效运行。3.定期检查、 盾构作业的安全状况	186台。 2.加强 A. 角风险型	否	/	/	/	/	/	/	万小兵	
94	广州市	黄阁水厂一期 配套出水主管 网工程		G178- G191顶 管段、 G253- G272顶 管段	下穿高 沙河道 、蕉门 水道	暂未开工	暂未开工	暂未开工	否	/	/	/	/	/	/	李俊南	

	在建涉水地						下穿水库、江河、湖海等在建地下工	呈情况				附近有	「水库、江河、湖海等在建地下工程情	Я			
序号	下工程所在 地市(县、 区)	工程名称	工程类别	项 目 段 名称	项 目 段 位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重 大安全隐患	项目段名称	项目段位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重 大安全隐患	项目联系人	备注
95		广佛环城际广 州南至白云机 场段	城际轨道	金融城 站~智盾 道工 程	下穿车 陂涌 (上行 线: DSK23+ 865~DS K23+89 7下行 线: DXK23 +840- DXK23 +875) 计划施 工时 2021年8 月1日-8	158人	1.对即将下穿河流进行调查巡视、采取超前地质预报监测,制定专项方案。 2.每月召开安全上产分析会,对可能遇到的安全风险隐患进行排查及分析,确定预防措施。 3.准备救生圈、救生衣等应急抢险物资,加强应急物资储备,确保应急物资充足、完好,第一时间投入使用。 4.加强现场施工人员安全教育并开展应急救援演练,确保发生险情时救援速度及效率。	进行全面检查,确保设	否							赵兴辰	

	在建涉水地						下穿水库、江河、湖海等在建地下工	程情况				附近有	 水库、江河、湖海等在建地下工程情	R			
序号	下工程所在 地市(县、 区)	工程名称	工程类别	项 目 段 名称	项目段 位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重 大安全隐患	项目段名称	項目段位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范 措施	是否存在重 大安全隐患	项目联系人	备注
96		广佛环城际广 州南至白云机 场段	城际轨 道	金融城 慧盾省 道工	下穿樂 下涌 (上行 线: DSK20+3 350~DS K20+57 0、 DSK20+945~DS K21+50 0下行 线: DXK20+5 00、 DXK20+5 00、 DXK20+5 00、 DXK20+5 00) 计 DME21+5 00) 计 DME21+5 00) 计 DME21+5 00) 计 DME21+5 00) 计 DME21+5 00) 计 DME21+5 00) 计 DME21+5 DME21	158人	1.对即将下穿河流进行调查巡视、采取超前地质预报监测、制定专项方案。 2.每月召开安全生产分析会、对可能遇到的安全风险隐患进行排查及分析、矿定预防措施。 3.准备救生圈、救生衣等应急抢险物资,加强应急物资储备、确保应急物资充足、完好、第一时间投入使加强规划。 4.加强现场施工人员安全教育并开展应急救援演练、确保发生险情时救援速度及效率。	3.盾构施工时加强对河道 两侧地面、坝体等进行 值 监测,采取跟踪注浆措施。 4.盾构下穿前对盾构设备 选进行全面检查、确保设 备运行正常、掘进过程 中根据地质情况合理优	ī							赵兴辰	
97		广东省中医院 中医药传承创 新工程	房建工程							广东省中医 院中医药传 承创新工程	越秀区二沙岛	47	基坑支护	/	无	钟燕萍	
98	广州市	广州三馆合一 项目	房建工程							广州三馆合 一项目	长堤街珠江南面		1、项目基坑支护工程已全部完成并 组织竣工验收。2、基坑监测正常进 行	加强巡查和基坑监测	无	段灿	
99	广州市	广油铁路	铁路							GSSG3标增 江特大桥增 江特大桥	GSSG3标增 江特大桥跨 增江主墩 34#、35#墩 (主墩)双 壁钢围堰拆 除	35	已按河道部门制定了安全措施; 施工 安全专项方案和应急预案已审批(开 始拆除时间: 2022年6月)		否	丁清佩	

	在建涉水地						下穿水库、江河、湖海等在建地下工程	星情况				附近有	「水库、江河、湖海等在建地下工程情	R			
序号	下工程所在地市(县、区)	工程名称	工程类别	项 目 段 名称	项 目 段 位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重 大安全隐患	项目段名称	项目段位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范 措施	是否存在重 大安全隐患	项目联系人	备注
100	一州市	新建深圳至江 门铁路	铁路	深江铁 路SJSG- 2标	广州市 南沙区 及南山 区万顷 沙岛	653	1) 南沙侧矿山法段正在施工斜井。超 前地质预报及监控量测、按设计进行了 地表加固及超前支护,按审批的方案升 挖,落实了防洪安全各项规定等。2) 万顷沙侧正在施工盾构井与明挖段:落 实了防洪安全各项规定,按审批的方案 落实了基坑开挖各项安全措施。		否							魏晨亮	
101	广州市	广州国际创新 城金光东隧道 工程	市政工程	广州国 际创新 城金光 东隧道 工程	番禺区新造镇	23	明挖过江隧道水上作业船舶锚系进行了 检查.作业人员佩戴救生衣和救生气 囊;	- 台风临近须及时暂停施 工	否	广州国际创 新城金光东 隧道工程			北岸已安放防汛墙主体结构已完成,E6管节已完成PC拉索施工安放稳定,南岸防汛墙和封墙主体结构已完成	加强带班值班进行定 期检查	否	王明亮	
102	广州市	车陂路~新滘 东路隧道工程	市政工程	/	/	/	/	/	/	沉管干邬基 坑	海珠区万胜 围附近	80	干坞状态良好,基坑、沉管及干坞均 无透水现象。	按照方案进行施工,继续做好深基坑、干坞及沉管监测,做好重大危险源安全管理,落实人员安全技防护用品全警示质级戴,做对最全警示围流,做好险患排查治理及"少吃急值守,保证现场施工安全。		夏晓聪	
103	广州市	如意坊放射线 系统工程(一 期)	市政工程	/	/	/	/	/	/		荔湾区新风港、岭海街	80	严格按方案、设计及规范要求进行施工;按设计要求每天足频次进行施工监测,同时第三方监测单位按要求进行监测,目前监测频率满足要求,数据稳定,无风险;项目每日组织巡查,每周组织安全检查,定期开展专项检查,同时监理单位按要求旁站并组织定期检查和专项检查。	针对各项日常安全风险定期定人, 专人专 岗进行巡视检查	否	康旭鹏	

	在建涉水地						下穿水库、江河、湖海等在建地下工	程情况				附近有	可水库、江河、湖海等在建地下工程情 -	兄			
序号	下工程所在地市(县、区)	工程名称	工程类别	项 目 段 名称	项 目 段 位置	. 现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重 大安全隐患	项目段名称	項目段位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重 大安全隐患	項目联系人	备注
104	广州市	火炉山隧道	市政工程	/	/	/	/	/	/	南北洞左右 线	广州市天河 区	40 (4个作业面)	南端·暗挖隧道口距离岑村水库70m左右(平距),高程约为42米;北端。距离彩玉潭98m左右(平距),高程约为68米。隧道之间为微风化花岗岩层,地层结构完整未发现透水裂隙发育带。1.加强超前地质顶报,每循环均通过加深炮眼来验证地质情况,施工过程中加强对彩玉潭及岑村水库水位的监测。临近地段施工时严格执行"管超前、短进尺、弱爆破、强支护、勤量测、早封闭"等措施,确保隧道施工过程中的安全。2.项目部成立隧道突泥涌水应急抢险机、枕配及其他抢险应急设备与应急物资,并组织隧道突泥涌水应急抢险演练。	1、加强超前地质预报,准确探测出隧道前方的水文、地质状况,根据探测情况,提前采取应对措施。2、加强隧设备的准备,遇到突发情况,做到随时应对。	否	欧力强 (中铁隧道局) 张道伟 (广州市市政工 程集团)	
105	深圳市	深圳市城市轨 道交通12号线 工程一工区	市政工程		深南南道业交 (蛇城) 市区大工路口穿海	127	1.加强海面巡查监测,各参建单位责任 人现场值班,人员进行安全交底教育。 2.设置合理的据进参数,减少对周边岩 体的扰动,保证除渣量合理,避免超控。 3.选择合理 的同步注浆液及注浆参数,及时进行同 步及二次注浆。4.洞内设置应急物资和 设备。	测。 2. 加密监测频率。 3.加强现场值班巡查及应 4准备.	否	/	/	/		/	/	任晨灏	
106	深圳市	穗莞深城际轨 道交通深圳机 场至前海段工 程 ¹ 标土建一工 区	城际轨道	穗城道深场海程建区站戍 莞际交圳至段坏一机至段 不机通机前工土工场固	深宝领路港(西域)	229	1. 盾构施工通过时加强参数调整、姿态 控制、保持平稳快速通过并及时进行同 步注浆和二次注浆。2.下穿前检修维 保,确保设备完好,保证连续掘进通 过,禁止中途停机。穿越前50m作为试 验段,确定最优据进参数。3. 盾构通过 时,控制盾构掘进参数及注浆参数,是 时二次注浆,并适当加大注浆量,以尽 量减少超挖及对地层扰动,控制地层变 形。	1.控制掘进速度。 2.加密监测频率。 3.加强现场值班巡查及应 急准备。	否	/	/	/	/	/	/	盖姜博	

	在建涉水地						下穿水库、江河、湖海等在建地下工程	坐情况				附近有	「水库、江河、湖海等在建地下工程情	Я			
序号	下工程所在 地市(县、 区)	工程名称	工程类别	项 目 段 名称	项目段位置	現场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重 大安全隐患	项目段名称	项目段位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范 措施	是否存在重 大安全隐患	项目联系人	备注
107	深圳市	深圳市轨道交通14号线共建管廊工程 14GL-101标二 工区	市政工程	深轨通线管程14GL-11工综至合间 11年期 11年 11年 11年 11年 11年 11年 11年 11年 11年	深圳市区路 盛 、		1. 调整并确保盾构机性能良好,严格 控制掘进参数,确保匀速、均衡。 2.盾构施工连续通过、严格控制地层损 失率。3. 选择合理的同步注浆液及注 浆参数,及时进行同步及二次注浆。	1.控制掘进速度。 2.加密监测频率。 3.加强现场值班巡查及应 急准备。	否	/	/	/	/	/	/	龙国俊	
108	深圳市	深圳市轨道交 通14号线共建 管廊工程 14GL-101标五 工区	市政工程	深圳市 轨道线管程14号建 管程14GL- 101标五 工区22# 至23#综 合井	穿龙岗		1. 盾壳、管片通过洞门密封的阶段要加强管理,确保其密封效果。 2.设置合理的掘进参数、减少对周边岩体的扰动,保证除渣量合理,避免超控。 3. 做好同步注浆及洞门附近10环的二次补浆工作,确保管片壁后填充密实。 4. 加强对隧道的监测,尤其注意隧道始发。下穿前对盾构机进行全面降修,更换刀具,下穿过程中控制好掘进密数,严格控制出渣量、推力废掘进速度,控制掘进方向避免蛇形、增加同步注浆量。6.下穿施工后,根据地面的监测结果,及时进行二次或多次注浆,控制后期资	1.加大二次注浆量。 2.加密监测频率。 3.加强现场值班巡视及应 急准备。	否	/	/	/	/	/	/	夏冰凉	
109	深圳市	深圳市城市轨 道交通16号线 工程施工总承 包三工区	市政工程	深城道16工工包区中龙区中龙区全程总三龙路平间	深龙龙道福江(龙河) (龙河)	9	1. 对穿河前地质进行调查, 盾构施工中提前更换刀具, 检修设备。 2. 设置合理的掘进参数, 减少对周边 岩体的扰动, 保证除渣量合理, 避免超挖。	十当天(2021年/月 18日)组织专家论证, 严格落实专家会议要求 。 2. 加强现 场值班巡视及应急准备 。 3. 加密监测频率, 减少对调水污迹。	否	/	/	/	/	/	/	温广益	

	在建涉水地						下穿水库、江河、湖海等在建地下工	程情况				附近有	『水库、江河、湖海等在建地下工程情》	Я			
序号	T T 20 00 -	工程名称	工程类别	项目段 名称	项 目 段 位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重 大安全隐患	项目段名称	项目段位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范 措施	是否存在重 大安全隐患	项目联系人	备注
110		三洲田水库 (茶溪谷片 区)水质保障 完善工程EPC 总承包项目	市政工程	1#雨水 转输管	梅沙街道大水坑水库	16人	专项施工方案已组织专家论证,已编制 "三防"应急预案、物资齐全、第三方监 测。		否	浅埋暗挖隧洞	深圳市盐田 区梅沙街道 东部华侨城 茶溪谷	52人	专项施工方案已组织专家论证,已编制"三防"应急预案、物资齐全、第三方监测。		否	芦利锋	
111	深圳市	盘田区梅沙街区 道小梅沙片区 城市更新单沙大元 河(03-05地块局 、03-04地块局 、13-04地块方及 基坑方及 基础工程	房建工程	/	/	/	/	/	/	盐街区梅沙沙沙里小店块块坑石。 出近,有一个大小店,在一个大小店,在一个大小店,在一个大小店,在一个大小店,在一个大小店,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	20	157人	基坑支护措施采用咬合桩加三轴搅拌 桩加锚索支护,设计及专项施工方案 已组织专家论证。已制定三防应急预 案,应急物资齐全,第三方监测。		盃	何文勇	
112	※ 押 市	环银湖水库碧 道建设工程	市政工程	/	/	/	/	/	/	环银湖水库 碧道建设工 程		13	按规定已采取的安全措施	水位上升或雨天则停 工人员撤离	否	代亚非	
113	深圳市	龙华高峰水厂 人才住房项目	房建工程	/	/	/	/	/	/		福龙路与锦 华西路交汇 处东南侧	29	基坑周边排水沟及沉淀池形成的完善的排水系统	根据天气预警安排人员及时抽排现场积水	否	陈社平	
114	深圳市	润湖苑项目	房建工程	/	/	/	/	/	/		大和路与环	约80	从工程设计阶段结构 已全部避让河道 蓝线之外	基坑施工支护桩工程 桩已全部完成,加强 基坑安全监测工作	否	张邱明	

	在建涉水地						下穿水库、江河、湖海等在建地下工	程情况				附近有	『水库、江河、湖海等在建地下工程情》	兄			
序号	在建步尔屯 下工程所在 地市(县、 区)	工程名称	工程类别	项 目 段 名称	项 目 段 位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重 大安全隐患	项目段名称	项目段位置	现场施工人数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重 大安全隐患	項目联系人	备注
115	深圳市	深圳市龙华区 大浪街道浪口 厂房片区城市 更新项目	房建工程	/	/	/	/	/	/	区大浪街道 浪口厂房片	深圳市龙华 区大浪街道 浪口一路与 大浪南路交 界西北侧	55	是	是	否	樊健	
116	次 1 1 1 TT	顺泰中展大厦 主体工程	房建工程	/	/	/	/	/	/	无	无	100	无	无	无	韩宇	
117	深圳市	观湖文化艺术 体育场馆	房建工程	/	/	/	/	/	/	观湖文化艺术体育场馆	深圳市龙华 区观澜人民 路30号	100	接设计要求做好基坑支护	第三方基坑检测、施 工单位现场加强巡视 及监测	否	葛应彬	
118		华夏中学(暂 定名)建设工 程	房建工程	/	/	/	/	/	/	(暂定名)	深圳市光明 区光明街道 华夏二路北 侧	104	1.工程技术措施: 已制定专项安全技术方案,专家论证已通过。2管理制度措施: 制定了完善的质量、安全管理制度,实行人员责任制度,加强百常巡查,及时消除安全隐患。3.教育省训措施: 三级安全教育全覆盖别。4个体防护措施: 进场人员全部佩戴好安全防护用品。5.应急处置措施:编制救援应急预案,成立应急小组,救援医护小组,储备应急救援物资。6.基坑监测措施:已委托有资质的第三方单位进行专门监测。	1、项目责任单位加强日常巡查、监测频率,及时发现和排除安全隐患2加强该项目监管力度,重点对监测、现场隐患等方面开展检查,并跟踪隐患整改闭合。		庞成林	
119	深圳市	蜂巢科创厂区 二期主体工程	房建工程	/	/	/	/	/	/	区二期土石	深圳市光明 区公明街道 西田社区光 学路北侧	70	合理的组织架构3、教育培训措施;工 人进场及时进行安全教育及技术、安 全交底4.个体防护措施、发放防疫物 资5.应急处置措施;已编制各项安全 应急预案,强化应急安全知识。6.落	1、項目责任单位加强日常巡查、监测频率,及时发现和排除安全隐患2加强该项目监管力度,重点对监测、现场隐患等方面开展检查,并跟踪随患整改闭合。	否(项目50 米外有一鱼 塘)	陈志辉	

	在建涉水地						下穿水库、江河、湖海等在建地下コ	程情况				附近有	T水库、江河、湖海等在建地下工程情	Я			
序号	下工程所在 地市(县、 区)	工程名称	工程类别	项目段 名称	项 目 段 位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重 大安全隐患	项目段名称	項目段位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范 措施	是否存在重 大安全隐患	项目联系人	备注
120	深圳市	峰境誉府项目 (A520-0175)基 坑支护、土石 方工程	房建工程	/	/	/	/	/	/	目(A520- 0175)基坑支	深圳市光明 区街道光侨 路西侧、规 划碧竹二路 北侧	54	人进场及时进行安全教育及技术、安 全交底4.个体防护措施、发放防疫物 资5.应急处置措施;已编制各项安全 应急预案,强化应急安全知识。6.落	1、项目责任单位加强日常巡查、监测频率,及时发现和排项 李子隆患之加强该项目监管力度,重点对监测、现场隐患等方面开展检查,并跟踪隐患整改闭合。		宋小婷	
121	深圳市	光明区光明街 道大丰安片区 城市更新项目 (三期05地 块)土石方及 基坑工程	房建工程	/	/	/	/	/	/	光明区光明 街道大丰安 片区城市 新项目(三 期05地块) 土石方及基 坑工程	光明区光明 街道东周一 街与东周三 街西北侧		人进场及时进行安全教育及技术、安全交底4.个体防护措施、发放防疫物资5.应急处置措施;已编制各项安全			熊虎	
122	深圳市	深圳国际生物 谷坝光居住区 级文化中心基 坑支护、土石 方工程	房建工程	/	/	/	/	/	/	住区级文化	大鵬新区坝 光国际生物 谷核心启动 区	60	专家论证、深基坑监测	加强日常安全巡查	否	梁迎春	
123		佳兆业渊海酒 店大厦桩基础 工程	房建工程	/	/	/	/	/	/	佳兆业渊海 酒店大厦桩 基础工程	南澳街道南澳水头沙	41	专家论证,深基坑监测	加强日常安全巡查	否	吴泽森	
124	深圳市	深圳国际生物 谷坝光综合体 育中心基坑支 护、土石方工 程	房建工程	/	/	/	/	/	/	深圳国际生 物谷坝光综 合体育中心 基坑支护、 土石方工程	大鹏新区坝 光国际生物 谷核心启动 区	197	基坑支护专项方案专家论证,定期深 基坑监测,定期安全检查,应急预案 及应急演练	加强日常安全巡查	否	毛云锋	

	在建涉水地						下穿水库、江河、湖海等在建地下工	程情况				附近有	[水库、江河、湖海等在建地下工程情	R			
序号	下工程所在 地市(县、 区)	工程名称	工程类别	项 目 段 名称	项目段 位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重 大安全隐患	項目段名称	项目段位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范 措施	是否存在重 大安全隐患	项目联系人	备注
125	深圳市	大鹏公安分局 土洋派出所建 设工程	房建工程	/	/	/	/	/	/	局土洋派出	深圳市大鹏 新区葵涌街 道土洋社区	16	1、救援物资已配置齐全、如: 救生 圈、救生杆、救生软爬梯等; 2.已制 定应急救援预案,并组织演练。3.编 制深基坑施工专项方案,并组织专家 论证。	每日对河道水位进行 巡查	无	王立刚	
126		珠江三角洲水资源配置工程	水利工程	/	/	/	/	/	/	D1标	罗田水库	11	1.现场设置挡水围堰,并在围堰上设置高压旋喷;2.按照规定布置监测点,定期复测;3.周边排水设施及截水设施通畅。	1.水面设置水位监测 标识,对水位进行监 测预警。2.洞口设置 防汛沙袋应急物资, 出现险情及时采用措 施。	否	曹立立	
127		珠江三角洲水资源配置工程	水利工程	/	/	/	/	/	/	D2标	罗田水库、 铁坑水库、 下穿新陂头 河堤	46	1.现场设置挡水围堰,并在围堰上设置高压旋喷及加强钢板桩; 2.按照规定布置监测点,定期复测; 3.周边排水设施及截水设施通畅	1.水面设置水位监测标识、时刻对水位进行监测预警; 2.洞口设置防汛沙袋应急物资, 出现险情及时采用措施。	否	姜清峰	
128		水污染治理项 目龙岗工区—	市政工程							龙岗河南岸污水主管	爱南路至皇 亿纺织厂	11	1.严格落实操作规程,严禁违章操作;设置专人进行指挥、监护;2.严格落实施工组织程序,施工中避免作业区域顶部集中堆载产生过大荷载、造成坍塌;3.严格按照有限空间的相关审批流程、确保施工前正常通风等;4.安全员应加强安全巡检,重视应急预案的演练及安全培训的效果等		否	王巧华	
129		水污染治理项 目龙岗工区一	市政工程							五联河调蓄 池	盐龙大道辅道	20	1.严格落实操作规程,严禁违章操作;设置专人进行指挥、监护;2.严格落实施工组织程序,施工中避免岸坡顶部集中堆载产生过大荷载,造成坍塌;3.定期巡查施工场地吊装孔洞防护巡查4.安全员应加强安全巡检,重视应急预案的演练及安全培训的效果等		否	王巧华	
130	深圳市	坪山区赤坳水 库水质保障工 程	水利工程	无	无	无	无	无	无	坪山区赤坳 水库水质保 障工程-隧洞 工程	石井街道金	5人	全封闭围挡施工、已编制安全施工方 案并经专家论证	暂未施工、拟加强进 场人员的安全教育与 培训		彭创奇	

	在建涉水地						下穿水库、江河、湖海等在建地下工	程情况				附近有	「水库、江河、湖海等在建地下工程情	R			·
序号	下工程所在 地市(县、 区)	工程名称	工程类别	项 目 段 名称	项 目 段 位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重 大安全隐患	项目段名称	项目段位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范 措施	是否存在重 大安全隐患	項目联系人	备注
131	深圳市	白芒河流域水 环境综合治理 工程(水质保 障部分)	水利工程	/	沙河西路		(1)选取最优盾构控制参数;盾构推进时,确保盾构在下穿过程中匀速通过、不停机;(2)严格控制切口平衡压力,以减少盾构推进变化对土体的扰动;(3)及时同步注浆、二次注浆、保证注浆效果;针对可能出现的较大涉降及时进行径向注浆;(4)施工过程中加强监控量测。		否	/	沙河西路	23	(1) 选取最优盾构控制参数;盾构 推进时,确保盾构在下穿过程中勾速 通过、不停机; (2) 严格控制切口 平衡压力,以减少盾构推进变化对土 体的扰动; (3) 及时同步注浆、二 次注浆,保证注浆效果;针对可能出 现的较大沉降及时进行径向注浆; (4) 施工过程中加强监控量测。		否	梁玉彪	
132	深圳市	深圳市清林径 引水调蓄工程 第四标段	水利工程	/	/	/	/	/	/	深圳市清林 径引水调蓄 工程第四标 段	深圳市龙岗 区	25人	编制应急预案、演练方案并落实演练	日常安全巡视检查	否	何荪	
133		铁岗-石岩水库 水质保障工程 (二期)	水利工程	无	无	无	无	无	无	铁石二期四 工区	深圳市宝安 区水库路、 深圳市宝安 区恒丰工业 城附近	71		对于隧道埋深较浅等 易发生地面坍塌的部 位必须提前进行旋喷 或注浆进行加固,提 高土体自稳能力。	否	魏百术	
134	深圳市	深圳至中山跨 江通道	公路	深圳至 中山通人及 場 選 工 主 筑 道 工 主 筑 道 工 (S03 标 (S03 标)	深圳市 宝安区 福永机 场码头		1.围堰工程设置双排钢板桩围堰、围堰间采用抽条+裙边方式进行加固: 2堰间采用抽条+裙边方式进行加固: 2堰顶钢板桩用堰顶混凝土地架+钢扶壁结构形式进行加固,抵御台风季节的恶劣天气; 3.围护结构采用防渗性能较强的成熟工艺地下连续墙进行施工、确保基坑施工风险; 4.注重基坑降水工程, 基坑开挖前做好降水试验工作, 对坑内陷水进行评估, 并采取相应措施, 确保减工安全; 5.重点关注間堰及基坑监测情况, 实时掌握围堰监测情况; 6.提前筹划,编制应急预案,组织应急演练; 7.定期巡查,确保施工安全。	强化巡查制度,增强巡 查频率,确保施工安全	否							赵坤	

	在建涉水地						下穿水库、江河、湖海等在建地下工程	程情况				附近有	水库、江河、湖海等在建地下工程情	Я			
序号	在建步尔屯 下工程所在 地市(县、 区)	工程名称	工程类别	项 目 段 名称	项目段位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重 大安全隐患	项目段名称	項目段位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范 措施	是否存在重 大安全隐患	项目联系人	备注
135	深圳市	深圳至中山跨江通道	公路	深圳至 中山跨 江通道 主体工 程S02标	K8+474 ~K12+5 65		S02标周边水域设置警戒船舶进行监 视、现场扭王字块安装人员均已进行技 术安全交底,配置专职起重指挥、临水 作业均发放救生及劳保用品。无隧道工 程施工,项目部开展现场安全大检查, 举一反三,做好现场安全监管;	员的监控。临水安装作 业加强起重吊装标准化	否								
136	深圳市	深圳机场至大 亚湾城际铁路 深圳机场至坪 山段工程先开 段	城际轨道	深场亚际深场山程段东麻区机大城路机坪工开场~黄站	ZDK8+ 120~ZD K8+280	目前还未施工	正在进行地质补勘	地面和隧道内注浆加固	否 (目前正在 做工作井間 护结构施 工、预行 2022年6月 份据进至该 区域)	场至坪山段 工程先开段 机场东站~	ZDK8+950~ ZDK9+065	76	加强地连墙施工质量控制和施工监测	旋喷桩加固止水	否 (河流较 小,基坑距 高河流大约 150米,隧 道顶部部部 水坑底部 度约25米)	金旺元	
137	深圳市	深圳至惠州城 际前海保税区 至坪地段工程 先开段	城际轨道	深惠际保至段 先龙~工区圳州前税坪工开城龙作间至城海区地程段站岭井	碧 与路处 (河田水) 超库	/	/	严格按照设计图纸及批 准的施工方案施工、加 强日常监测、加强日常 巡查	否 (目前正在 实施龙岭工 作井、预计 2022年3月 下穿田祖上 水库、2022 年7月下穿 龙西河)	/	/	/	/	/	/	吕军鹏	
138	深圳市	深圳至中山跨江通道	公路	深圳至 中山跨 江通道 主体工 程S02标	K8+474 ~K12+5 65	15	S02标周边水城设置警戒船舶进行监视,现场扭王字块安装人员均已进行抗术安全交底、配置专职起重指挥,临水作业均发放救生及劳保用品。无隧道工程施工,项目部开展现场安全上检查,举一反三,做好现场安全监管;	加强对现场班组变化人 员的监控。临水安装作 业加强起重吊装标准化 管理。	否							岳远征	

	在建涉水均						下穿水库、江河、湖海等在建地下工和	星情况				附近有	『水库、江河、湖海等在建地下工程情》	R			
序	マナギの	-	工程类别	项 目 段 名称	项目段位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重 大安全隐患	项目段名称	项目段位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重 大安全隐患	項目联系人	备注
13	深圳市	深圳至中山跨江通道	公路	深圳至 中山跨 江通站 主体2 程S09标	K8+474 ~K12+5 65	590	一、每天对沉管隧道的沉降位移、相对位移进行监测分析,发现异常及时处智。二、每天在E10管节外面测量海水密度,及时开展锁定回填和管顶回填,确保已安管节抗浮安全系数满足要求。三、新安管节最后三道端封门实施24小时值班,每天工作结束,关闭最后三道端封门人孔门。四、施工水域设置应急处置的大量,是一个整戒船,发现社会船舶射门等舾装中时严格做好止水带的保护,通过采取结合腔注水及覆盖措施,防止高温焊造及强整件损坏止水带。六、隧道暗埋段设置被排水设施,安装应急水泵,防止强降下水设施,安装应急水泵,防止强降下水设施,安装应急水泵,防止强降下水设施,安装应急水泵,防止强降下水设施,安装应急水泵,防止强降下水设施,安装应急水泵,防止强降下水设施,发展水设施,发展应急流线,提高人员风险防范和应急处置能力。	加强隧道进出人员登记和管控:控制进入尾端管节作业人数3人及以下;值班人员加强巡视紧急情况通过管内高频和应急电话沟通处置;对端封门拆除、止水带安装等进行旁站监督;开展沉管隧道内施工专项安全检查。	否							岳远征	
14	深圳市	铁岗水库牛成 村建成区径流 调蓄转输工程	市政工程	/	/	/	/	/	/	顶管	铁岗水库附 近	68人	隔水帷幕止水、基坑抽排、临边防护 、基坑位移监测、注浆加固	/	否	周浩	
14	深圳市	白芒河流域水 环境综合治理 工程(径流调 蓄转输工程)	市政工程	/	/	/	/	/	/	白芒河流域 水环境综合 治理工程 (径流调蓄 转输工程)	深圳市南山 区西丽街道 白芒村	51人	基坑支护设计采用双排灌注桩加高压旋喷桩止水帷幕施工工艺。	1、严格按照基坑安 全专项施工方案实施 。2、对基坑支护结 构及周边加强监测。	否	杨敏	
14	2 深圳市	大鵬河流域水 环境综合治理 工程(径流调 蓄转输工程) 快速发包	市政工程							大硼河流域 水环理二程 治理公理器 (径流调器) 转快速发包	深圳市南山 区西丽街道 大磡村	13	1、作业人员已进行教育交底培训合格,已制定应急预案且现场配备应急救援器材,已开展演练; 2、按照要求编制。审批了专项施工方案,并组织了专家论证 3、施工前按要求进行了安全技术交底 4、施工期间有安排专人现场监督 5、业主单位组织了第三方监测单位进场监测 6、施工过程中,按照要求进行了工序验收	1、已开展风险辨识,建立管理台帐; 2、遵循先通风后检测再作业的基本原则; 3、个人劳动防护用品已按要求配备且整改佩戴和使用; 4、第一、第二监护 人),与作业人员保持联系; 5、临时用电、电气设备符合要求;		罗万儒	

	在建涉水地						下穿水库、江河、湖海等在建地下工程	星情况				附近在	7水库、江河、湖海等在建地下工程情况	Я.			
序号	在建房水地下工程所在地市(县、区)	工程名称	工程类别	项目制名称	型 項 目 段 位置	· 现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重 大安全隐患	项目段名称	项目段位置	现场施工人数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范 措施	是否存在重 大安全隐患	項目联系人	备注
143	深圳市	宝安区沙井街 道瑞远工业区 城市更新单元 项目基坑支护 及土石方工程	房建工程	/	/	/		/	/	宝安区沙井 街道瑞远工 业区城市更 新单元项更目 基坑支护及 土石方工程	深圳市宝安 区沙井街道 岗厦路和圳 北路交汇处 东南侧				否	陈志滨	
144	深圳市	恒兴御景园	房建工程	/	/	/	/	/	/	恒兴御景园	宝安区沙井 锦程路与和 二一路交汇 处	145	/	/	否	贾文志	
145	深圳市	蚝业小学	房建工程	/	/	/	/	/	否	蚝业小学	/	86	/	/	否	罗伟平	
146	深圳市	空港新城启动 区综合管廊及 道路一体化工 程——海云路	市政工程	/	/	/	/	/	/	空港新城启 动区综合管 廊及道路一 体化工程 ——海云路	宝安区福海街道	10	/	/	否	陈威	
147	深圳市	空港新城启动 区综合管廊及 道路一体化工 程——南环路	市政工程	/	/	/	/	/	/	空港新城启 动区综合管 廊及道路一 体化工程 ——南环路	宝安区沙井 街道	10	/	/	否	陈威	
148	深圳市	2019年龙岗区 龙岗河流域、 观澜河流域消 除黑臭障工程 (宝龙街道一 宝龙工区)	市政工程	南约域 化	南约河口	14	1. 严格技术交底、加强过程监控测量。 2建立健全有限空间作业管理制度等安 全管理制度。 3.严格落实人员的安全教育。 4.做好通风、气体检测等有限空间审批 手续。 5.落实防突泥涌水应急措施。 6.定期开展隐患排查,严格防控事故发 生。	加强 接收井部位的观测,确保顺利贯通。	否	详见下穿情况	/	/	/	/	/	苏恒	
149	深圳市	龙岗街道通可 桥工程	市政工程	无下穿 情况	/	/	/	/	/	龙岗街道通 可桥工程	龙岗区龙岗 街道	10	1.严格技术交底,加强过程监控测量。 2.建立健全有限空间作业管理制度等 安全管理制度。 3.严格落实人员的安全教育。	1.加强建设过程中可 能发生的坍塌、高处 坠落、滑坡、淹溺等 事故的安全防范。2. 重点检查涉水地下工 程施工情况、深基坑 开挖防护情况、安全 防护措施等。		邹建华	

	在建涉水地						下穿水库、江河、湖海等在建地下工	星情况				附近4	「水库、江河、湖海等在建地下工程情	况			
序号	下工程所在 地市(县、 区)	工程名称	工程类别	项 目 射 名称	項 目 彩 位置	划场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重 大安全隐患	项目段名称	项目段位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重大安全隐患	项目联系人	备注
150	深圳市	2019年龙岗区 龙岗河流域、 观澜河流域消 除黑臭及河流 水质保障工程 (龙岗街道·龙 岗工区一)	市政工程	无下穿 情况	/	/	/	/	/	2019年龙岗 区龙岗河流域 域、观澜解黑 臭及保障大河河流域 近河流址 近河流址 近地河流址 近地域 近地域 近地域 河流址 近地域 河流址 河流址 河流址 河流址 河流址 河流址 河流址 河流址 河流址 河流址	龙岗区龙岗 街道		1.严格技术交底,加强过程监控测量。2.建立健全有限空间作业管理制度等安全管理制度。3.严格落实人员的安全教育。	1.加强建设过程中可 能发生的坍塌、高弱 整落、滑坡、淹弱。2. 事故的安全防范。2. 重点检查涉水地下工 程施工情况、深基坑 开挖防护情况、安全 防护措施等。	否	王巧华	
151	深圳市	2019年龙岗区 龙岗河流域、 观澜河流域消 除黑臭及河流 水质保障工程 (龙岗街道-龙 岗工区二)	市政工程	无下穿 情况	/	/	/	/	/	2019年龙岗 成 区龙 域域 流域 是及 质保 原保 原保 原保 後岗工 区 元 元 元 元 元 元 元 元 元	龙岗区龙岗 街道	50	1.严格技术交底,加强过程监控测量。 2.建立健全有限空间作业管理制度等 安全管理制度。 3.严格落实人员的安全教育。	1.加强建设过程中可 能发生的坍塌、高 滑坡、淹溺等 事故的安全防范。2. 重点检查涉水地下工 程施工情况、深基均 开挖防护情况、安全 防护蓝等。	否	段延旗	
152	深圳市	2019年龙岗河 流域、观澜河 流域消除黑泉 及河流水质保 障工程(坪地 街道-坪地工 区)	市政工程	龙端湖 末端池 顶 (法)	横岭水 质净沿 路侧	5	1.机械顶管,顶进过程中严禁下人; 2. 人员进入井内必须穿教生衣; 3.严格遵守有限空间安全操作规程; 4.设置监控,随时观察井下情况。	无	否	/	/	/	/	/		郭冬冬	
153		坪山区龙兴路 (坪地至坑梓 连接道路南 段)道路改造 工程A段	市政工程	/	/	/	/	/	/	龙兴路A段	田坑河	5	河道临边已围挡	加强水土保持洞口围挡防护	否	鲁奎奎	
154	深圳市	深圳市深汕特 别合作区"自来 水"管网改造工 程(四标段)	市政工程	沙浦桥 跨河顶 管施工	深圳市 深汕特 别合作 区	0	已按规定计划完成高压旋喷桩、钢板相止水、监测。	补充勘探避免地质误 差,专人巡视	否	/	/	/	/	/	/	陈洪	
155	深圳市	深汕特别合作 区宜城大道 (深汕大道至 创智路)建设 工程	市政工程	下穿赤 石河顶 管施工	深圳市 深汕特 别合作	0	设计高压旋喷止水帷幕桩止水、暂未施工。	i 补充勘探避免地质误差。	否	/	/	/	/	/	/	张远	
156	深圳市	东部过境高速 公路连接线施 工第1标段	市政工程	/	/	/	/	/	/	南/北 主 线隧道	北线 BXK0+825 距深圳水库 最短285m。	18	地质预报,监测,注浆止水,巡视巡 查	地质变化,与水库进 行联动、监测监控	否	连卫东	

	在建涉水地						下穿水库、江河、湖海等在建地下工程	程情况				附近有	「水库、江河、湖海等在建地下工程情 】	Я			
序号	下工程所在 地市 (县、 区)	工程名称	工程类别	项 目 段 名称	项 目 段 位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重 大安全隐患	项目段名称	項目段位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重 大安全隐患	項目联系人	备注
157	深圳市	深圳市滨海大 道(总部基地 段)交通综合 改造工程	市政工程	/	/	/	/	/	/	深圳市滨海部 (滨海部) 大道(设) 适综合改造 工程	区沙河街道	577	部、安质部加强钢支撑拼装检查。 3、基坑施工现场严格控制现场汽车 吊吊装安全检查。 技术措施: 1、符合超一定规模的危 大工程要求的,施工方案经家论 证,严格按照施工专项方案要求分层 分段开挖,严禁超控;支撑紧跟,支撑 安装须按照工序作业的有关要求进行 过程控制及质量验收。	置防护栏杆,安装安全带悬挂母绳。 4、须制订应急预案 和防坍塌等专项应急 预案,备足应急物资	否	姬繁	
158	深圳市	春风隧道工程	市政工程	/	/	/	/	/	/	春风隧道工程	深圳市罗湖 区	15	注浆加固、第三方监测、施工监测、 地质雷达检测	加大监测频率和巡查力度	否(盾构隧 道距离深圳 河最近约 38.5米)	陈建立	
159	深圳市	深圳湾大桥加 固工程	市政工程	/	/	/	/	/	/	深圳湾大桥 加固工程	深圳湾公园	5	钢围堰		否	陈志敏	
160	深圳市	深圳市妈湾跨海通道工程	市政工程	2标一工 区	西乡街道大铲湾码头	32	1、加强水文、地质监控监测; 2、严格控制盾构掘进过程中的各项掘进参数; 3、做好盾构机及常规设备的日常维护保养工作; 4、定期组织安全检查,监督质量安全管控措施落实情况。	做好应急物资、设备储 备和维护工作;2、加强 盾构机铰接管理、盾尾	否	/	/	/	/	/	/	马林坡	
161	深圳市	龙岗区布坂联 络道市政工程 工程	市政工程	龙岗区 布坂道 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	布龙路 334号隧 道工区	0	编制施工方案、安排专人现场查看、编 制演练预案		否	/	/	/	/	/	/	张庭军	
162	深圳市	坪盐通道工程	市政工程	马峦山 隧道	坪山区	40	土建工程、二衬已完工近2年,目前正 在进行机电安装	加强高空安全作业,加 强洞内交通安全管理	否	/	/	/	/	/	/	肖昭明	

	在建涉水地						下穿水库、江河、湖海等在建地下工程	程情况				附近有	「水库、江河、湖海等在建地下工程情	Я			
序号	下工程所在地市(县、区)	工程名称	工程类别	项 目 段 名称	項目段位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重 大安全隐患	项目段名称	项目段位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重 大安全隐患	项目联系人	备注
163	深圳市	妈湾跨海通道 (月亮湾大道- 沿江高速)工 程	市政工程	妈海(湾沿连 湾道亮道高 河大江)标 程1标	妈湾大 道 (月 高) 道 路)	824	暂无下穿水库、江河、湖海等在建地下 工程施工	(后续涉及,目前无)	否	/	/	/	/	/	/	周振	
164	深圳市	龙岗区布坂联 络道市政工程 工程	市政工程	龙岗坂 布道坂 政工程 工程第1 标段	永香路 与环城 路交界 隧道工	0	编制施工安全专项方案、安排专人现场 旁站,编制演练预案	安排专人进行监测	否	/	/	/	/	/	/	刘卫东	
165	深圳市	春风隧道	市政工程	盾构段	罗湖区	262	本隧道采用盾构法施工,工程施工目前已穿越布吉河,隧道内采遇水膨胀密封 及注浆加固等措施		否	/	/	/	/	/	/	李亮可	
166	深圳市	沙陂路 (片 区) 易涝风险 区整治工程	市政工程	无	无	无	无	无	无	沙陂路(片区)易涝风险区整治工程	坪山区碧岭 街道汤坑社 区沙陂路	10	全封闭围挡施工、钢管桩支护、工字 钢内撑、基坑开挖监测	加强地下水抽排	否	孔培忠	
167	深圳市	深圳市深汕特 别合作区镇级 污水处理设施 及配套管网建 设工程	市政工程							海悦湾畔处 顶管w122- w126,小漠顶 管W52-w53 、	海悦湾畔处 顶管施工、 小漠厂站处 顶管	6	组织专家论证方案可行性。做好沉井 顶部截水措施(沙袋、反坎等),防 止地表水流入井内;备好照明、抽排 水设施等设施;做好前期地质勘察工 作	1、进场前交底、教育,提高人员安全意识。2、加强安全生产监督管理。	否	宫明阳	
168	深圳市	深证市深汕特 别合作区"自来 水"管网改造工 程(二标段)	市政工程	圆墩桥 跨河顶 管施工	深圳市 深汕特 别合作 区	8	已按规定计划完成橡胶止水环、监测。	补充勘探避免地质误 差,进洞口设置双层止 水环,专人监测和巡视 。	否							张威	
169	深圳市	深证市深汕特 别合作区"自来 水"管网改造工 程(三标段)	市政工程	赤石大 桥跨河 顶管施 工	深圳市 深汕特 别合作 区	8	已接规定计划完成咬合桩止水,监测。	补充勘探避免地质误 差、专人巡视。	否							任中	
170	深圳市	深圳市深汕"村村通"自来水管 网改造工程 (四标段)		顶管工 程	沙浦桥	10	有限空间应急预案	气体检测、通风	否	/	/	/	/	/	/	陈洪	
171	深圳市	洪湖水质净化 厂一期工程	市政工程	/	/	/	/	/	/	基坑及主体 结构工程 (已完工)	洪湖公园 北侧	14	防洪物资已配备	加强同河道管理中心沟通	否	肖志强	
172	深圳市	龙华区管网提 质增效工程 (观澜水质净 化厂服务片 区)	市政工程	/	/	/	/	/	/	白花河排水管网	丰盛集团市 场边白花河 北侧	10	施工现场封闭式施工、围挡围蔽及警 示牌悬挂	对工人进行作业交底 及班前安全教育宣贯	否	赵德田	

	在建涉水地						下穿水库、江河、湖海等在建地下工程	呈情况				附近有	T水库、江河、湖海等在建地下工程情	况			
序号	下工程所在 地市(县、 区)	工程名称	工程类别	项 目 段 名称	项 目 段 位置	. 现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重 大安全隐患	项目段名称	项目段位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重 大安全隐患	项目联系人	备注
173	深圳市	2020年龙岗区 龙岗河流域、 淀圳河流域、 观澜河流域河 流水质提升及 污水处理提质 增效工程龙 城工区	市政工程	无	无	无	无	无	无	盛龙路顶管	龙岗区梅园 路85号	6	1.严格技术交底,加强过程监控测 量; 2.建立健全有限空间作业管理制 度等安全管理制度; 3.严格落实人员 的安全教育; 4.做好通风、气体检测 等有限空间审批手续; 5.落实防突泥 涌水应急措施; 6.定期开展隐患排 查,严格防控事故发生。	1、与气象部门随时 保持沟通,防止暴雨 突然来临; 2、现场 设备、材料、用电线 路做好防水措施3、 加强先现场巡查	否	赵建敏	
174	深圳市	2019年龙岗河 流域、观澜河 流域消除黑臭 及河流水质保 障工程(坪地 街道-坪地工 区)	市政工程	龙岗河 末端调 蓄池	横岭水 质净化 厂沿河 路侧	5	1.机械顶管,顶进过程中严禁下人; 2. 人员进入井内必须穿救生衣; 3.严格遵 守有限空间安全操作规程。4.设置监 控,随时观察井下情况。	1、与气象部门随时保持 沟通,防止暴雨突然来 临; 2、现场设备、材料 、用电线路做好防水措 施3、加强先现场巡查3 、加强先现场巡查		黄竹坑水库 碧道工程 (坪地街道 元顶)	龙岗区外环 高速(紫荆 路)	12	1、现场配备施工员、安全员、加强 现场施工安全管控;领导带班现场巡 视2、设置警示标牌。3、沿河边两侧 放置救生衣		否	赵洪亮	
175	深圳市	2020年龙岗河 流域、深圳河 流域、观澜河 流域水质提升 及污水处理提 质增效工程-坪 地工区(二)	市政工程	无	无	无	无	无	无	补水通道	龙岗湿地公园	25	围挡加固、沙袋、防汛物资、抽水设 备等	1、与气象部门随时 保持沟通,防止暴雨 突然来临; 2、现场 设备、材料、用电线 路做好防水措施3、 加强先现场巡查	否	段延旗	
176	深圳市	2019年龙岗区 深圳河流域消 除黑臭及河流 水质保障工程	市政工程	/	/	/	/	/	/	李朗河口调蓄池进水管	龙岗区李白 路旗丰数字 科技园WY3- LLTXW4, WY3-WY3-1	6	严格按有限空间作业"七不准"原则落 实管理、定期进行基坑土体监测	加强临边防护,临时 用电,起重吊装安全 管理	否	代超、罗添好	
177	深圳市	2020年龙岗区 深圳河流域消 除黑臭及河流 水质保障工程	市政工程	布吉水厂三期	广东省 深圳市 龙岗区 粤宝路 45号W2- W2-1	4	严格按有限空间作业"七不准"原则落实 管理、定期进行基坑土体监测	加强临边防护,临时用 电,起重吊装安全管理	否	/	/	/	/	/	/	赵绍华	
178	深圳市	2020年龙岗区 龙岗河流域、 深圳河流域、 观澜河流域水 质提升及污水 处理提质增效 工程	市政工程	锦龙路- 粤宝路 调蓄池	广东省 深圳市 龙岗区 百鸽路 220号W- 12~W- 13, W- 17~W-16	6	严格按有限空间作业"七不准"原则落实 管理、定期进行基坑土体监测	加强临边防护, 临时用 电, 起重吊装安全管理	否	/	/	/	/	/	/	豆天安	

	在建涉水地						下穿水库、江河、湖海等在建地下工	屋情况				附近有	f水库、江河、湖海等在建地下工程情》	Я			
序号	下工程所在 地市(县、 区)	工程名称	工程类别	项 目 段 名称	项 目 段 位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重 大安全隐患	项目段名称	项目段位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重 大安全隐患	项目联系人	备注
179		2021年龙岗区 龙岗河流域、 深圳河流域、 观澜河流域水 质提升及污水 处理提质增效 工程	市政工程	/	/	/	/	/	/	良白路-丹运路	龙岗区丹平 快速辅路白 泥坑公交站 BNKW3- BNKW4	6	严格按有限空间作业"七不准"原则落 实管理、定期进行基坑土体监测	加强临边防护,临时 用电,起重吊装安全 管理		韩越飞、李泽天	
180		2022年龙岗区 龙岗河流域、 深圳河流域、 观澜河流域水 质提升及污水 处理提质增效 工程	市政工程	李朗河截污段	广东省 深圳市 龙岗区 下李南 路80-10 号W21- W22-1	6	严格按有限空间作业"七不准"原则落实 管理、定期进行基坑土体监测	加强临边防护,临时用 电,起重吊装安全管理	否	/	/	/	/	/	/	路振瑶、孙旭见	
181	深圳市	麻磡河流域水 环境综合治理 工程(初雨处 理设施除外)	水利工程	/	/	/	/	/	/	麻磡河流域 水环境综合 治理工程 (初雨处理 设施除外)	深圳市南山 区西丽街道 麻磡村	15	已支护	是	否	何志恒	
182	深圳市	南山智谷大厦 项目基坑和土 石方工程	房建工程	无	无	无	无	无	无	南山智谷大 厦项目基坑 和土石方工 程	距离大沙河 50m	16人	基坑支护采用咬合桩工艺,支护结构采用内支撑。	加强基坑变形观测, 增加人工对基坑周边 的巡视	否	贺江	
183	深圳市	大沙河中下游 段综合治理工 程(二期) I标 段	水利工程	/	/	/	/	/	/	大沙河中下 游段综合治 理工程(二 期) I标段	大沙河边	60人	按照图纸挂网喷浆	是	否	张长胜	
184	深圳市	深汕大道扩建 提升工程	市政工程	深道提程 园 國 道东 1.5km 段 施工)	深圳市 深汕特 别合作 区鹅埠	9	已完成端头加固、加强盾尾油脂密封,加强同步注浆,监测点布设完成,	控制盾构机姿态、加强 同步注浆、二次注浆、 控制注浆压力、控制推 力、扭矩、加强监控量 测、安排专人巡查	否	/	/	/	/	/	/	寇宇皓	

	在建涉水地						下穿水库、江河、湖海等在建地下工	程情况				附近有	可水库、江河、湖海等在 建地 下工程情	·····································			
序号	在建步不堪 下工程所在 地市(县、 区)	工程名称	工程类别	项 目 段 名称	项目段位置	型 現场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重大安全隐患	项目段名称	项目段位置	现场施工人数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范 措施	是否存在重 大安全隐患	項目联系人	备注
185		金辉路综合管廊工程	市政工程	/	/	/	/	/	/	田脚水段	丹梓大道与 金辉路交叉 口、临近田 脚河位置	10	作业人员进行方案技术交底,明确现 场存在的风险源。2、安排专人关注 雷雨大风等恶劣天气、河水水位情 况,加强项目周边监测,一旦出现恶 劣天气,立即停止作业。疏散人员。	人关注雷雨大风等恶 劣天气、河水水位情 况,加强项目周边监 测,一旦出现恶劣天 气,立即停止作业。	否	刘毅	
186	深圳市	宝坪路市政工 程工程(南 段)二标	市政工程	/	/	/	/	/	/	宝坪路二标	碧岭街道与 龙岗工业城 交接处	155	作业人员进行方案技术交底,明确现 场存在的风险源。2、安排专人关注 雷雨大风等恶劣天气、河水水位情 况,加强项目周边监测,一旦出现恶 劣天气,立即停止作业。疏散人员。	人关注雷雨大风等恶 劣天气、河水水位情 况,加强项目周边监 测,一旦出现恶劣天 气,立即停止作业。	否	董闽	

	在建涉水地						下穿水库、江河、湖海等在建地下	工程情况				附近	「水库、江河、湖海等在建地下工程情 「水库、江河、湖海等在建地下工程情	况			
序号		工程名称	工程类别	项目 彩名称	项目 彩位置	と 現场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重大安全隐患	项目段名称	项目段位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重 大安全隐患	项目联系人	备注
187	深圳市	坪山新区梓横 西路与育新街 断头路疏通工 程	市政工程	/	/	/	/	/	/	梓横西路与 秀新路	梓横西路与 秀新路相交 处田坑水河	20	作业人员进行方案技术交底,明确现 场存在的风险源。2、安排专人关注 雷雨大风等恶劣天气、河水水位情 况,加强项目周边监测,一旦出现恶 劣天气,立即停止作业。疏散人员。 3、项目部配合足量应急物资及设	人关注雷雨大风等恶 劣天气、河水水位情	否	林奕城	
188	深圳市	锦绣东路〈聚 龙山段〉扩建 工程	市政工程	/	/	/	/	/	/	锦绣东路	坑梓街道东 联村内交叉 路口与锦绣 东路交接处	11	1、接要求制定专项方案,并对现场 作业人员进行方案技术交底,明确现 场存在的风险源。2、安排专人关注 雷雨大风等恶劣天气、河水水位情 况,加强项目周边监测,一旦出现恶 劣天气、立即停止作业,按照方案执 行立即疏散人员,同时期间加强应急 演练,强化项目人员对处理方法及撤 离路线等进行熟悉。3、项目部配合 足量应急物资及设备,定期对各设备 进行检查,状态良好调试完毕,可随 时投入使用。	项目人员对处理方法 及撤离路线等进行熟	否	蔡友恒	
189	深圳市	坪山区龙新路 (龙坪大道·沙 新路段)市政 工程工程-东谷 路-谷仓路	市政工程	/	/	/	/	/	/	龙新路	赤坳河	6	1、接要求制定专项方案,并对现场 作业人员进行方案技术交底,明确现 场存在的风险源。2、安排专人关注 雷雨大风等恶劣天气、河水水位情 况,加强项目周边监测,一旦出现恶 劣天气、立即停止作业,按照方案执 行立即疏散人员,同时期间加强应急 演路线等进行熟悉。4、项目部配合 足量应急物资及设备,定期对各设备 进行检查,状态良好调试完毕,可随 时投入使用。	查,及时处理临河段 积水,避免泥水流入		郑伟雄	

	在建涉水地						下穿水库、江河、湖海等在建地下工	程情况				附近有	f水库、江河、湖海等在建地下工程情	Я			
序号	下工程所在 地市(县、 区)	工程名称	工程类别	项 目 段 名称	项目段位置	. 现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重 大安全隐患	项目段名称	项目段位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范 措施	是否存在重 大安全隐患	项目联系人	备注
190	深圳市	深圳市坪山新 区绿荫南路 (北中段)市 政工程工程	市政工程	/	/	/	/	/	/	工作井顶管	坪山河		作业人员进行方案技术交底,明确现场存在的风险源。2、安排专人关注雷雨大风等恶劣天气、河水水位情况,加强项目周边监测,一旦出现恶劣天气,立即停止作业。疏散人员。3、项目部配合足量应急物资及设备,状态良好调试完毕,可随时投入使用。	人关注雷雨大风等恶 劣天气、河水水位情 况,加强项目周边监 测,一旦出现恶劣天 气,立即停止作业。	否	刘杰斌	
191	深圳市	坪山高中园	房建工程	/	/	/	/	/	/	项目西侧	振碧路与黄坑竹路交汇	200	作业人员进行方案技术交底,明确现场存在的风险源。2、安排专人关注雷雨大风等恶劣天气、河水水位情况,加强项目周边监测,一旦出现恶劣天气、立即停止作业。疏散人员。4、项目部配合足量应急物资及设备,状态良好调试完毕,可随时投入使用。	人关注雷雨大风等恶 劣天气、河水水位情 况,加强项目周边监 测,一旦出现恶劣天 气,立即停止作业。	否	除晶	

	在建涉水地						下穿水库、江河、湖海等在建地下工程	程情况				附近有	「水库、江河、湖海等在建地下工程情	Я			
序号	下工程所在 地市(县、 区)	工程名称	工程类别	项 目 段 名称	项目段位置	. 现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重 大安全隐患	项目段名称	项目段位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范 措施	是否存在重 大安全隐患	项目联系人	备注
192	深圳市	坪山区人民医 院迁址重建項 目基础工程	房建工程	/	/	/	/	/	/	项目西侧	振碧路与黄坑竹路交汇	70	作业人员进行方案技术交底,明确现场存在的风险源。2、安排专人关注雷雨大风等恶劣天气、河水水位情况,加强项目周边监测,一旦出现恶劣天气,立即停止作业。疏散人员。5、项目部配合足量应急物资及设备,状态良好调试完毕,可随时投入使用。	人关注雷雨大风等恶 劣天气、河水水位情 况,加强项目周边监 测,一旦出现恶劣天 气,立即停止作业。	否	王占奎	
193	深圳市	坪山区新横坪 公路坪山段市 政工程化改造 工程-坪山大道 南段	市政工程	/	/	/	/	/	/	碧玲中桥段	坪山大道碧 玲中桥	5	作业人员进行方案技术交底,明确现 场存在的风险源。2、安排专人关注 雷雨大风等恶劣天气、河水水位情 况,加强项目周边监测,一旦出现恶 劣天气,立即停止作业。疏散人员。 6、项目部配合足量应急物资及设 备,状态良好调试完毕,可随时投入 使用。	人关注雷雨大风等恶 劣天气、河水水位情 况,加强项目周边监 测,一旦出现恶劣天 气,立即停止作业。	否	刘勇	

	在建涉水地						下穿水库、江河、湖海等在建地下工	程情况				附近有	「水库、江河、湖海等在建地下工程情	₹			
序号	下工程所在地市(县、区)	工程名称	工程类别	项 目 彤 名称	项目段位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重 大安全隐患	项目段名称	项目段位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重 大安全隐患	项目联系人	备注
194	深圳市	坪山区岭古路 市政工程工程 (沙田北路-丹 梓北路段)	市政工程	/	/	/	/	/	/	岭古路	深圳市坪山 区坑梓街道 岭古路	31	作业人员进行方案技术交底,明确现 场存在的风险源。2、安排专人关注 雷雨大风等恶劣天气、河水水位情 况、加强项目周边监测,一旦出现恶	人关注雷雨大风等恶 劣天气、河水水位情况,加强项目周边监测,一旦出现恶劣天 气,立即停止作业。	否	戴炸	
195	深圳市	坪山区规划一 路市政工程工 程(飞西学校 一期段)	市政工程	/	/	/	/	/	/	箱涵	设计规划一 路与龙坪路 交叉口	10	1、接要求制定专项方案,并对现场 作业人员进行方案技术交底,明确现 场存在的风险源。2. 安排专人关注 雷雨大风等恶劣天气、河水水位情况,加强项目周边监测,一旦出现恶 劣天气,立即停止作业。就人员。 8.项目部配合足量应急物资及设 备,状态良好调试完毕,可随时投入 使用。	加强应急培训,强化 项目人员对应急处置 方案及撤离路线等进 行熟悉。	盃	朱海明	
196	深圳市	坪山区沙田北 路(李屋路·深 惠边界段)市 政工程工程	市政工程	/	/	/	/	/	/	沙田北路	深圳市坪山 区坑梓街道 沙田社区	44	作业人员进行方案技术交底,明确现 场存在的风险源。2、安排专人关注 雷雨大风等恶劣天气、河水水位情	人关注雷雨大风等恶 劣天气、河水水位情况,加强项目周边监 测,一旦出现恶劣天 气,立即停止作业。		梁佳	

	在建涉水地						下穿水库、江河、湖海等在建地下工程	屋情况				附近有	「水库、江河、湖海等在建地下工程情》	Я			
序号	下工程所在 地市(县、 区)	工程名称	工程类别	项 目 段 名称	项目段位置	想场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重大安全隐患	项目段名称	项目段位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范 措施	是否存在重 大安全隐患	项目联系人	备注
197	深圳市	坪山区G14313- 8018宗地项目 土石方及基坑 支护工程	房建工程	/		/	/	/	/	秀沙路	坪山大道与 秀沙路交汇 处东北面	241	1、按要求制定专项方案,并对现场 作业人员进行方案技术交底,明确现 场存在的风险源。2、安排专人关注 雷雨大风等恶劣天气、河水丛情 雷雨大风等恶劣天气、河水丛情 况,加强项目周边监测,一旦出现恶 劣天气、立即停止作业,按照方案执 行立即疏散人员,同时期间加强应急 演练,强化项目人员对处理方法及撤 离路线等进行熟悉。3、项目部配合 足量应急物资及设备,定期对各设备 进行检查,状态良好调试完毕,可随 时投入使用。	1、东京村、	否	徐明坤	
198	深圳市	坪河北路市政 工程工程	市政工程	/	/	/	/	/	/	坪河北路-箱 涵施工	- 坪山区竹坑 社区坪河北 路	/	1、按要求制定专项方案,并对现场 作业人员进行方案技术交底,明确现 场存在的风险源。2、安排专人关注 雷雨大风等恶劣天气、河水水位情 况,加强项目周边监测,一旦出现恶 劣天气、立即停止作业,按照方案执 行立即疏散人员,同时期间加强应急 演练,强化项目人员对处理方法及撤 离路线等进行熟悉。4、项目部配合 足量应急物资及设备,定期对各设备 进行检查,状态良好调试完毕,可随 时投入使用。	1、方案,进行的人员,不是一个人员,不是一个人员,不是一个人员,不是一个人人,不是一个人人,不是一个人,就是一个人,我就是一个一个一个人,我就是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	否	黎志衍	

	在建涉水地						下穿水库、江河、湖海等在建地下工程	屋情况				附近有	「水库、江河、湖海等在建地下工程情》 ・	R			
序号	下工程所在 地市(县、 区)		工程类别	項 目 段 名称	项 目 段 位置	. 现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重 大安全隐患	项目段名称	项目段位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范 措施	是否存在重 大安全隐患	項目联系人	备注
199	深圳市	深圳市大工业 区水厂二期扩 建项目	市政工程	/	/	/	/	/	/	业区水厂二	坪山区龙田 街道三角楼 水务路一号	43		1、按案,并对现场作文的,以上,不是,是一个,不是,是一个,不是是一个,不是一个,不是一个,不是一个,不是一个	否	滑建厂	
200		平岗-广昌原水 供应保障工程 一标段	市政工程	/	/	/	/	/	/	平岗-广昌原 水供应保障 工程一标段	斗门区竹银	28人	避开水库丰水期,在枯水期施工。加强第三方沉降监测。	在施工二衬时加强管道封堵	K0+153~k0 +155处出现 小塌方。	卢木琏	
201	珠海市	兴业快线(北 段)	市政工程	/	/	/	/	/	/	兴业快线 (北段)	高新区兴业 快线(北 段)	354人	1.控制爆破2.超前地质预报3.加强监控 量测4.超前支护	1.注浆堵水2.扩大应 急响应	否(结构已 完成)	岳昆	
202		十字门隧道工 程盾构、机电 及装修标段	市政工程	十字门 盾构标	马骝洲 水道	9	编制和论证专项方案、24小时视频监哲 、24小时人员监测、应急演练	入洞时的防渗漏	否	/	/	/	/	/	/	成浩	
203	珠海市	十字门隧道项 目	市政工程	/	/	/	/	/	/	十字门隧道 项目	横琴新区荣 粤道至南湾 城区南湾大 道	178	支护桩、止水帷幕、高压旋喷桩等防 水措施	加强现场巡查	否	孔志勇	
204	珠海市	城轨十字门车 站延长段出入 口工程EPC总 承包	市政工程	/	/	/	/	/	/	城轨十字门 车站延长段 出入口工程 EPC总承包	会展四路与 南湾大道交 叉口	70	交通疏导措施、三防措施、现场施工 安全应急救援措施、安全技术交底制 度、施工现场安全检查制度、安全文 明施工制度、消防管理制度、施工项 目组织协调、	度、不扰民措施、文	否	陈科	

	在建涉水地						下穿水库、江河、湖海等在建地下工和	星情况				附近有	T水库、江河、湖海等在建地下工程情	र			
序号	下工程所在 地市(县、 区)	工程名称	工程类别	项 目 段 名称	项 目 段 位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重 大安全隐患	项目段名称	项目段位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范 措施	是否存在重 大安全隐患	項目联系人	备注
205	珠海市	横琴忙洲隧道 工程项目	市政工程	盾工区穿洲(开工区穿洲(开工)	琴海北 路与胜 洲十二 路交叉 口	拟上场130 人	/	水上河床DCM加固,河 堤MJS加固	/	/	/	/	/	/	/	谭深根	
206	珠海市	南岸工作井及 明挖段/北岸工 作井	市政工程	/	/	/	/	/	/	南岸工作井 及明挖段/ 北岸工作井	琴海北路/环 港东路		落实各项规章制度,开展隐患排查, 风险评估,进行人员入场教育,班前 教育,签订安全包保责任书,定期开 展应急演练人	加强汛期安全防控及 隐患排查,加强进场 设备安全管理	否	赵海涛	
207	珠海市	顺达路及呈祥 路地下综合管 廊建设工程 (呈祥路综合 管廊部分)	市政工程	/	/	/	/	/	/	呈祥路段	金湾高尔夫 南 側	60人	企业已按要求停工排查隐患	1.加强施工用电安全 排查2.严格按照施工 方案施工	否	闫树林	
208	珠海市	兴业快线南 (一标段)	市政工程	兴业快 线南 (一标 段)	石景山 隧道	250	已全面停工	已全面停工	是	/	/	/	/	/	/	李焱	
209		珠海隧道工程 TJ2标段	市政工程	珠海隧 道工程 TJ2标段	珠海市区湾 人 金 (珠	75	隧道明挖段、盾构段下穿磨刀门水城智 未开始开挖,目前开展围护结构和基地 加固施工。		否	/	/	/	/	/		郭保和	
210		珠海隧道工程 TJ1标段	市政工程	/	/	/	/	/	/	珠海隧道工 程叮1标段	挂锭角	60	围护结构加固(灌注桩和地连墙等)	第三方监测	无	万魁元	
211		香海大桥西延 线先行段工程	市政工程	/	/	/	/	/	/	香海大桥西 延线先行段 工程订1标下 穿隧道(明 挖法施工)	. 珠两甲半门		基坑开挖形式为人工配合机械开挖,防护设计形式为水泥搅拌桩+坡面锚 喷防护	必要时采取钢板桩防护	否	李建强	

	在建涉水地						下穿水库、江河、湖海等在建地门	下工程情况				附近有	「水库、江河、湖海等在建地下工程情	况			
序号	下工程所在地市(县、区)	工程名称	工程类别	项 目 段 名称	项目段位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重 大安全隐患	项目段名称	项目段位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重 大安全隐患	項目联系人	备注
212		深圳至中山跨 江通道	公路							深圳至中山 跨江通道S09 标		100	管节移运放落水; 深坞灌水期间防漏水。	深坞灌水期间加强围蔽警戒	否	林伟才	
213	珠海市	鹤港高速项目	公路	鶴港高 速6标段	南水镇南港中路	172	是	规范监测、应急逃生、 初支管理	否	/	/	/	/	/	/	杨九林	
214	珠海市	平沙新城起步 区三前河桥闸 工程	市政工程	/	/	/	/	/	/	三前河桥闸 工程	平沙新城黄 茅海大桥旁 边	30人	已要求项目全面排查隐患	1.加强施工用电安全 排查2.严格按照施工 方案施工。	部分钢板桩 变形	张工	
215	珠海市	横琴天沐琴台 主体工程项目	房建工程	/	/	/	/	/	/	台主体工程	珠海横琴新 区姗姗标东 侧、滚江路 南侧、依依 桥西侧、香 江路北侧	24人	按设计要求进行围堰工程、止水帷幕 、钻孔灌注桩等围护结构施工、基坑 西侧报警求已进行反压土台施工。	加强隐患排查治理,加强临测,定专职安全员对周边情况进行观察、已对基坑支护报警区域按照设计要求进行反压土台处理	护、东侧围 堰监测值报	韦晗	
216	珠海市	横琴新区文化 综合服务中心 (市民艺术中 心)								基坑支护工 程及地下室 工程	距离横琴中 心沟约50米	约280人	已施工完成基坑支护系统及止排水系统	/	/	宇英龙	
217		珠海市公安消 防支队横琴新 区2号消防站暨 新区消防宣教 培训体验中心 工程	房建工程							消防支队横 琴新区2号 消防站暨新 区消防宣教 培训体验中	珠海市横安	50	1、加强地下室基坑监测力度。 2、对基坑的漏水点采取堵漏等措施	针对台风、暴雨等恶 劣天气及时增加人力 物力, 动态增加抽排 水力度	示	黄德丰	
218	珠海市	珠海法拉帝亚 太中心项目总 承包工程	房建工程							珠海法拉帝 亚太中心项 目总承包工 程-基坑支护 工程	侧、 马骝洲 水道南侧、	56人	落实各项规章制度,开展隐患排查,风险评估,进行人员入场教育,班前教育,签订安全包保责任书,定期开展应急演练	加强汛期安全防控及 隐患排查,加强进场 设备安全管理,加强 基坑安全巡查监测	45	石海军	
219	珠海市	220kV叠泉 (金海)輸变 电工程洪湾段 电缆隧道工程 (三标段)	市政工程	跨洪湾 涌顶管 段(暂 未实 施)	红东市 场附近	暂无	编制和论证专项方案、应急演练	顶管进出工作井时的加 固措施	之前出井时 发生过泥浆 涌入事故, 目前正在加 固处理							柯志河	

	在建涉水地						下穿水库、江河、湖海等在建地下	工程情况				附近有	『水库、江河、湖海等在建地下工程情	Я			
序号	下工程所在 地市(县、 区)	工程名称	工程类别	项 目 段 名称	项目段位置	. 现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重 大安全隐息	项目段名称	项目段位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重 大安全隐患	項目联系人	备注
220	珠海市	一体化区域新 建电缆隧道工 程	市政工程							顶管段靠近 洪湾涌(暂 未实施)	洪湾涌东侧	暂无	编制和论证专项方案、应急演练	加强汛期安全防控及 隐患排查,加强工作 井安全巡查监测	否	易潇	
221	珠海市	马骝洲水道北 堤岸整治修复 工程施工总承 包	水利工程								保西渠入马 骝洲水道处	暂无	编制和论证专项方案、应急演练	加强汛期安全防控及 隐患排查,加强围堰 安全巡查监测	否	马航超	
222	珠海市	南湾大道(横 琴大桥至红东 互通段)改造 工程								保中渠、保	南湾大道交 保中渠、保 西渠处	暂无	编制和论证专项方案、应急演练	加强汛期安全防控及 隐患排查,加强基坑 安全巡查监测	否	高亮	
223	珠海市	珠海十字门中 央商务区横琴 片区市政工程 基础设施一期 工程一桥梁工 程(海琴桥)								珠海十字门区市 群平 中 横 野 工 起 一 板 野 工 起 一 板 海 工 起 一 桥 海 军 程 (桥)	珠海横琴新	46人	开展隐患排查、进行人员入场教育、 班前教育、定期开展应急演练人	密切关注天气状况, 加强汛期安全防控及 隐患排查,加强进场 设备安全管理		李志生	
224	珠海市	珠海十字门中 央商务区横琴 片区金融岛共 同管沟工程									珠海横琴新 区十字门中	58人	基坑已有序进行排水,对现场临边、 临电等安全隐患进行全面排查	加强隐患排查治理、 专职安全员对周边情 况进行观察、加强基 坑监测频率。		胡育进	
225	珠海市	黑白面将军山 隧道工程	市政工程								珠海市横琴 新区南湾城 区	约100人	编制和论证专项方案、应急演练	加强巡查监测	隧道距离水 库较远且高 于水库水 位,水库 水下渗对陷 水下之程的施 工影响较小。	王峰	
226	珠海市	平岗至广昌原 水供应保障工 程第一标段		/	/	/	/	/	/	输水隧洞工 程	斗门区白蕉 镇	20	监测、通风等	加强	否	黎锡泉	已贯通,水务局

	在建涉水地						下穿水库、江河、湖海等在建地门	下工程情况				附近有	『水库、江河、湖海等在建地下工程情	Я			
序号		工程名称	工程类别	项 目 段 名称	项目段 位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重 大安全隐患	项目段名称	项目段位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范 措施	是否存在重 大安全隐患	项目联系人	备注
227	汕头市	榕江关埠引水 工程	水利工程							官坑支洞工区	金灶镇官坑村	32人	制度、爆破材料的领、退用制度,设置专人管理、严格执行保管、消防等有关制度,严防破坏、偷窃或其他意外事故; 3、爆破工每次领用雷管和炸药时,认真检查雷管箱和火管角线是否有松动、炸药是否出现凝固、强。 检查出场日期。4、运送火工品时,爆破工与运送火药人员必须有30米安全距离。5、炮眼深度和装药时间,每次施工前爆破工必须认真学习并按照作业规程中爆破说明书相关规	測洞内空气气体质量; 2.每一班实施审批后进入制度, 填写审批表; 3.发现危险情况缺责; 4.又使险,放弃,这即通知人员撤离; 4.工作,爆时,爆时,爆时,爆时,爆时,爆时,爆时,爆炸,爆炸,爆炸,爆炸,爆炸,爆炸,爆炸,爆炸,火炬,	否	吕建林	
228	汕头市	榕江关埠引水 工程	水利工程							取水口工区	金灶镇新荣村	11人	有限空间作业严格执行"先检测、再审批、后作业"的程序,未经批准禁止进入。3、严格做好进出的人员登记,作业人员严格做好防护。采用合理的隧洞通风设备和措施,及时进行洞内	测洞内空气气体质量;2.每一班实施审 批后进入制度,填写	否		
229	汕头市	榕江关埠引水 工程	水利工程							金灶工区、马湖工区	金灶镇波头 村、洪阳镇 马湖村	207人	及演练工作,使作业人员务必熟悉应 急管理程序和措施。5、配备足量的 应急救援物资,定期检查及更新。6 、进行安全教育、实施动火作业和有	员撤离; 4工作面出 现拒爆、残爆时,爆 破工必须严格按照作 业规程关于处理"拒 爆、残爆"的要求进	否	张荣华	

	在建涉水地						下穿水库、江河、湖海等在建地下工程	呈情况				附近有	T水库、江河、湖海等在建地下工程情况	Я			
序号	ママギロベナ		工程类别	项 目 段 名称	项 目 段 位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重 大安全隐患	项目段名称	项目段位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范 措施	是否存在重 大安全隐患	项目联系人	备注
230	汕头市	新建汕头至汕 尾铁路工程	铁路	汕头湾隧道	汕头湾 隧道矿 山段 DK160+ 825- DK161+ 881和盾 构段 DK161+ 825 DK162+ 900,下 穿汕头 湾	矿山段 9人,盾构 段10人	1、专项施工方案已编制完成,审批通过。2、严格控制矿山法施工段开挖进尺和盾构法施工设质构掘进速度、注浆压力等相关参数,盾构通过后及时同步注浆,特种作业人员持证上岗确保安全;3、在施工过程中,进行系统全面的跟踪监测,实行信息化施工,增加长期的工后沉降观测。	和监控重测工作; 洛头	否							秦松	
231	汕头市	苏埃通道工程	公路	苏埃通 道工程	海桥石之南越湾和大间北苏海域, 穿埃域	1135	海域段已完工,主体结构已施做完成	正常防范	否							何礼革	
232		秋风水厂扩建 及金溪水厂改 造工程	水利工程	/	/	/	/	/	/	秋风水厂取 水泵房工程	潮南区秋风水库内	25	1、防洪度汛预案; 2、临边洞口防护; 3、基坑坍塌、管涌应急预案; 4、现场备有救生衣、救生圈,并按要求穿戴救生衣等。	1、加强水位及基坑 监测要求及频率; 2 、加大安全宣传,现 场增加警示牌及标 语; 3、每天做好班 前安全教育;	否	吕圣和	
233	汕头市	汕头市海滨路 东延二期及滨 海空间新建工 程	市政工程	/	/	/	/	/	/	黄厝围沟桥	黄厝围沟	30	1、两艘海事局抢险救援船在现场巡查、戒备。2、临边围挡挂救生圈,安全带。3、做好作业人员的安全防护用品的使用等。	1、针对当前气象情况,做好恶劣天气的 "三防"应急措施。2 、加强人员班前安全 教育	否	王树杰	

	在建涉水地						下穿水库、江河、湖海等在建地下工	星情况				附近有	「水库、江河、湖海等在建地下工程情 ・	Я			
序号	下工程所在地市(县、区)	工程名称	工程类别	项 目 段 名称	项 目 段 位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重 大安全隐患	项目段名称	项目段位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重 大安全隐患	項目联系人	备注
234		星湖公园井筒式地下停车库	房建工程	星湖公 园井筒 式地下 停车库	韩江路 与金泰 东街交 界处	0	已采取安全措施	已加强安全防范措施	否		韩江路与金 泰东街交界 处	0	已采取安全措施	已加强安全防范措施	否	郑伟鹏	
235		汕头市龙湖沟 污水主干管上 岸工程设计施 工总承包	市政工程							一工区、二 工区	金环北路、 凤凰山路、 丹霞街	35	采取打高压旋喷桩进行维护	部分采用止水钢板进 行加固	否	王伟	
236	汕头市	汕头市月眉河 增设泵站及华 坞沟片区内涝 治理工程项目	市政工程							河增设泵站 及华坞沟片	墘路(月眉	8	基坑工作面已完工,临边已维护	增加基坑安全监测	否	杨师瑄	
237	汕头市	泰山路(韩江 路-中山东路) 、中山东路 (泰山路-新津 河)、过新津 河给水干管工 程	市政工程	过新津河顶管	汕头市 龙湖区 新津河	17	1、洞口临边防护; 2、逃生梯设置; 3 、设置截水沟; 4、沉降监测; 5、地质 情况对比监测; 6、有毒气体监测; 7、 通风系统安装; 8、远程监控系统安 装; 9、设置应急仓库,储备应急物资。	地下水位监测; 3、应急 演练; 4、河道潮汛情况	否	过新津河顶管接收井	汕头市龙湖 区天合名轩	10	1、洞口临边防护; 2、逃生梯设置; ; 、封闭围挡设置; 4、设置截水沟; 5 、沉降监测; 6、地质情况对比监 测; 7、地下水位监测。	1、应急演练; 2、河 道潮汛情况跟踪; 3 、有毒气体监控; 4 、通风系统安装。	否	竺凯	
238	7111-24- rft	汕头市井筒式 地下停车库	市政工程	汕头市 锦泰花 园	汕头市 锦泰花 园1号门 前绿地	0	已采取安全措施	已 加强安全防范措施	否	汕头市锦泰 花园1号门 前绿地地下 停车库	汕头市锦泰 花园1号门前 绿地	0	已采取安全措施	已 加强安全防范措施	否	王钦	
239	汕头市	汕头市东部城 市经济带市政 工程基础目塔岗 围片区(含新 溪片区支河涌 工程)	市政工程	翠峰路 下穿隧 道	CK1+07 0- CK1+83 0	30	隧道主体结构施工完毕,目前进行二次 结构及装饰装修施工,主要采取安全措 施如下: 1、隧道洞口已进行封闭,并 设置相关安全警示标牌。2、已设置抽 水泵及应急备用电源。3、现场按照要 求配备专职电工,临时用电按照三项五 线制进行设置。	1、加强对施工人员的安 全教育培训。2、加强现 场的安全巡查。3、开展 去面宏全检查	否	/	/	/	/	/	/	叶守周	

	在建涉水地						下穿水库、江河、湖海等在建地下工	程情况				附近有		R			
序号	在建步不堪 下工程所在 地市(县、 区)	工程名称	工程类别	项 目 段 名称	项目段位置	現场施工人数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重 大安全隐患	项目段名称	项目段位置	现场施工人数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重 大安全隐患	项目联系人	备注
240	汕头市	汕头市东部城 市经济带市政 工程基础设施 建设项目新溪 片区(不含支 河涌工程)	市政工程	南岭路 路下穿 隧道	NL1+10 9.84- NL1+76 9.84	31	隧道主体结构施工完毕,目前进行底核 材料清理,水电管线安装,主要采取安 全措施如下: 1、隧道洞口已进行封 闭,并设置相关安全警示标牌。2、已 设置抽水泵及应急备发电机。3、现场 按照要求配备专职电工,临时用电按照 三项五线制进行设置。	全教育培训、安全技术 交底工作。2、加强现场 的安全巡查。3、指派专 职安全管理人员进行现	否	/	/	/	/	/	/	尹勇	
241	佛山市	佛山市南海区 里水河流域治 理项目(牛屎 涌片区和泥浦 涌片区补水工 程)	市政工程								佛山市南海 区里水镇岑 岗村		图堰工程,1、編制专项施工组织设计,并履行审批手续;2、编制专项安全施工方案,并进行专家论证;3、编制专项应急预案,并履行审批手续;4、编制分项技术交底及安全技术交底,并履行交底签字手续;5、现场严格按照专项方案施工;6、施工过程进行旁站监督;	定时定期进行沉降观测,组织具备资质的 专业监测队进行基坑 监测;	否	秦全	
242		启明光大柔性电子产业中心	房建工程										已编制专项方案并通过审批,并已通 过专家论证。已按要求落实基坑工程 第三方监测措施。		是,已发出 南建工停: 2021000052 (安全)	杨鹏伟	
243		中海珑湾半岛 花园16-19栋	房建工程										已编制专项方案并通过审批, 并已通 过专家论证。已按要求落实基坑工程 第三方监测措施。	/	否	刘宇宙	
244		中海珑湾半岛 花园1-7, 20-22 栋	房建工程									200	已编制专项方案并通过审批,并已通 过专家论证。已按要求落实基坑工程 第三方监测措施。	/	否	吕游	
245	佛山市	十里尚堤南苑	房建工程								南海区里水 镇沙涌居委 会上沙村地 段		已编制专项方案并通过审批,并已通 过专家论证。已按要求落实基坑工程 第三方监测措施。		否	俞燕倩	

	在建涉水地						下穿水库、江河、湖海等在建地下工	程情况				附近有	「水库、江河、湖海等在建地下工程情	Я			
序号	下工程所在 地市(县、 区)	工程名称	工程类别	项 目 段 名称	项 目 段 位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重 大安全隐患	项目段名称	项目段位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范 措施	是否存在重 大安全隐患	项目联系人	备注
246	佛山市	南海区北村水 系水环境综合 治理项目(松 岗河、北村水 系里水片) EPC	市政工程	显纲村片区水水环境工程	松岗大 道W86- W87松 岗大道 W105- W106 大坑涌 W402- W403 工业大 道W16- W17 工业大 道W23- W24	18	1.现场技术人员和安全员实时旁站2.准备充足的防护用品。3.进行安全教育、技术交底、了解风险源及应对措施。	提前准备氧气瓶、灭火 器	否							何小庆	
247	佛山市	南海区北村水 系水环境综合 治理项目(西 隆水系)EPC 工程	市政工程							联星社区市 政工程工程 (第三批)	中南市场	未开工				张如阳	
248	佛山市	南海区北村水 系水环境综合 治理项目(西 隆水系)EPC	市政工程								南海区狮山镇联和社区	26人	基坑止水支护、支撑;有限空间应急 培训及演练;涉水地下工程的安全培 训教育及安全技术交底	针对珠海隧道透水事 故进行专项警示教育		甘文涛	
249		北滘镇上僚村 污水收集工程	市政工程	顶管过 河涌		5人	是	开工前检测有限空间气体,配备通风换气措施,做 好应急救援措施	否	/	/	/	/	/	/		
250	佛山市	佛山市城市轨 道交通三号线 工程镇安站	市政工程	Mar-04	同济东 路与南 海大道 交叉口 附近	40	制定专项方案、施做地连墙、过水涵道	1无	否							洪鹏	

	在建涉水地						下穿水库、江河、湖海等在建地下工程	星情况				附近有	[水库、江河、湖海等在建地下工程情	况			
序号	下工程所在 地市(县、 区)	工程名称	工程类别	项 目 段 名称	项目段位置	. 现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重 大安全隐患	项目段名称	项目段位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重 大安全隐患	項目联系人	备注
251		佛山市城市轨 道交通三号线 工程镇桂区间	市政工程	Jan-05	南道桂交地城近海与东路口桂附	25	制定专项方案、泥水盾构	进行地面加固	否							赵江	
252		佛山市城市轨 道交通三号线 工程叠中区间	市政工程	Feb-05	禅城区 文昌桥站 与货交叉 口	26	制定专项方案、泥水盾构	无	否							耿芳远	
253		佛山市城市轨 道交通三号线 工程狮大区间	市政工程	Mar-06	南海区 狮山站 科宝北 路8号附 近	50	制定专项方案、土压盾构(7-2 8-2岩 层)		否							罗义	
254	佛山市	广州市轨道交 通7号线一期工 程西延顺德段	市政工程							土建02标(美的4号口)	美的大道	1	1、严格按照专项方案组织施工; 2、 严格落实监控量测; 3、加强旁站监 管及项目领导带班作业等; 4、严格 按照应急预案配备充足物质设备等, 加强日常应急演练。	1、合理安排现场工 序衔接,; 2.进一步 加强安全技术交底, 落实"六个不准施工 要求; 3.加强强对流 、高温等恶劣天气防 范工作。	否	白继新	
255		广州市轨道交 通8号线一期工 程西延顺德段	市政工程							土建04标(北 高盾构区 间)		90人			否	崔艳喜	
256		珠江三角洲水资源配置工程	水利工程	A3标	佛山市 顺德区 勒流镇	13	1.每天按时定时测量隧道内有限空间作 业有害气体浓度,2.设置疏散通道及安 全警示标识等。		否	/	/	/	/	/	/	林再石	

	在建涉水地						下穿水库、江河、湖海等在建地下工程	星情况				附近有	「水库、江河、湖海等在建地下工程情》	R			
序号	下工程所在 地市(县、 区)	工程名称	工程类别	项目段 名称	项 目 段 位置	. 现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重 大安全隐患	项目段名称	项目段位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范 措施	是否存在重 大安全隐患	项目联系人	备注
257		珠江三角洲水 资源配置工程	水利工程	A4标	佛山市 顺德区 伦教镇	13	1.根据掘进参数、地质情况、监测数据 动态调整施工。2、开展盾构施工应急 演练:提前办理下穿建(构)筑物审批 手续,建立联动机制;3、进一步做好 渣土改良和二次注浆工作。	实施保证盾构机密封不	否	/	/	/	/	/	/	邓建峰	
258		珠江三角洲水资源配置工程	水利工程	A5标	佛山市 顺德区 伦教街 道	13	1、关注盾构实际出渣情况,及时根据 实际情况优化掘进参数。2、加强盾构 机等设备的维保工作。3、现场水平垂 直运输管理。4、每班进行测量隧道内 有限空间作业有害气体浓度	1、检查管片拼装质量及 同步注浆二次注浆质量 。2、及时进行隧洞施工 应急演练3、掘进期间加 强地面及建构筑物沉降 监测。	否	/	/	/	/	/	/	李敏	
259	佛山市	广东轻工职业 技术学院南海 校区体育馆 (中心)及配 套项目	房建工程	无	无	无	无	无	无	地下室人防工程	南海校区内 (离中坑水库 约100米)	15人	1. 已接评审通过后的基坑支护方案完 成基坑支护工程; 2. 已按规定委托第 三方检测单位进行基坑监测。	1. 加强基坑监测2. 做 好基坑排水	无	符良活	
260		珠江三角洲水 资源配置工程	水利工程	A2标盾 构	佛山市 顺德区 龙江镇 南坑村	433	1.进行地质勘探、关注洞内地质情况。 2.检查盾构机盾尾剧盾尾油脂等的密封 状况、确保密封良好。3、及时做好盾 构掘进施工的一次和二次注浆等。	1.加强盾构掘进过程中的 地面沉降监测,分析监 测数据,出现 预警数值 马上采取措施处理等。	否							吴文彪	
261		珠江三角洲水 资源配置工程	水利工程	盾构	水资源 A3标	佛山市顺德 区勒流镇 (LG04#工 作井至 LG03#工作 井下穿顺德 支流)	477	每天按时定时測量隧道 内有限空间作业有害气 体浓度、设置疏散通道 及安全警示标识等。	消防应急指 示灯间距调 小,加强隧 道内疏散应 急演练。							张文凭	

	在建涉水地						下穿水库、江河、湖海等在建地下工	程情况				附近有	可水库、江河、湖海等在建地下工程情 -	况			
序号		工程名称	工程类别	项 目 段 名称	項目段位置	. 现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重 大安全隐患	项目段名称	项目段位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重 大安全隐患	项目联系人	备注
262	佛山市	珠江三角洲水 资源配置工程 土建及机电安 装A1标	市政工程	/	/	/	/	/	/		佛山市顺德 区杏坛镇鲤 鱼洲岛	395	1、项目部制定泵站、竖井、坍塌河 提施工专项施工方案并经过监理单位 审批、同时进行专家论证、并保证方 案的有效实施; 2、项目部保证作业 安全设施和安全监测监控系统有效和 可靠运行; 3、项目部定期检查、评 估和监控作业的安全状况,实施动态 管理; 4、项目部对作业的管理人员 进行培训; 5、项目部在作业现场设 置明显的安全警示标志和警示牌; 6 、项目部制定作业相关事故应急预 案,并做好应急救援准备; 7、项目 部将作业可能发生的事故后果和应急 措施告知可能受影响的单位、区域及 人员	1、加强施工保障措施日常检查,2、加强人员风险识别教育交底,3、定期组织相关应急演练,储备应急物资;	台	肖为民	
263	佛山市	佛山市季华路 西延线工程	公路	季华路 西延线	佛山市 南海区镇 丹灶镇 下家村	40	项目目前在进行鱼塘回填场地平整、 未进行深基坑施工作业、相关的专项安 全施工方案部分已进行专家评审、施工 现场进行了围蔽;作业人员进行了三级 安全教育培训和安全技术交底	强现场安全检查监督, 加强安全教育培训工	否							胡天宝	
264	佛山市	佛山市第四人 民医院二期 (公共卫生与 应急传染鸦大 楼)工程项目	房屋							期(公共卫	佛山市禅城 区金澜南路 106号,深基 坑距离小涌 109米。	152人	①基坑采用搅拌桩及高压旋喷桩施工工艺对基坑周边泥土固化止水处理; ②进行旋挖桩及冠梁、支撑梁施工使基坑结构稳定;③基坑支护桩桩间进行挂网喷锚处理避免泥土掉落、流失;④显眼处张挂逃生疏散通道;⑤安装临边围挡护栏;⑥基坑顶部及底部设置截水沟、集水井,安装抽水泵及时抽排积水;⑦基坑临边2米范围内严禁堆荷;⑧每天开展基坑情况监测。	下人行通道;②安装 多个摄像头对工地情	否	刘勇宏	

	在建涉水地						下穿水库、江河、湖海等在建地下	工程情况				附近有	「水库、江河、湖海等在建地下工程情	Я.			
序号	下工程所在 地市 (县、 区)	工程名称	工程类别	项 目 段 名称	项目 移位置	₹ 现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重 大安全隐患	项目段名称	项目段位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范 措施	是否存在重 大安全隐患	项目联系人	备注
265	佛山市	佛山市第二人 民医院新院区 建设项目	房屋							佛山市第二 人民医院新 院区建建总承 包及总承包 管理	的东北侧, 深基坑距离	50人	①基坑采用搅拌桩施工工艺对基坑周边泥土固化止水处理;②桩支护、局部有内支撑梁及储索,支护结构稳定;③基坑支护桩桩间进行了喷鳍处理避免混土掉落、流失;④显则处聚柱逃生疏散指示牌,有最设造生烧水。⑤安装了造成,60次数,60次数,60次数,60次数,60次数,60次数,60次数,60次数	①进行三防演练, 备足应急物资; ②加强对基坑进 行巡查。	否	贺黎训	
266	佛山市	佛山市第三人 民医院心理卫 生大楼项目	房屋							佛山市第三 人民医院心 理卫生大楼 项目-施工总 承包	南路102号, 距离小涌约	0	①基坑采用搅拌桩及高压旋喷桩施工工艺对基坑周边泥土固化止水处理; ②进行旋挖桩及冠梁、支撑梁施工使基坑结构稳定; ③基坑支护桩相间进 括其两喷锚处理避免泥土掉落、流 失; ④安装临边围挡护栏; ⑤基坑顶部及底部设置截水沟、集水井, 安装抽水泵及时抽排积水; ⑥基坑临边2米范围内严禁堆荷; ⑦每天开展基坑情况监测。	①安装多个摄像头对 工地情况进行实时动 态监管。	否	黎杰锋	
267	韶关市	白云小区	房建工程	/	/	/	/	/	/	白云小区	乳城镇滨江东路南侧	34	基坑支护与降水工程	无	否	刘文强	

	在建设业业						下穿水库、江河、湖海等在建地下工	程情况				附近有	有水库、江河、湖海等在建地下工程情	况			
序号	在建涉水地 下工程所在 地市(县、 区)	工程名称	工程类别	项 目 段 名称	项目段位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重 大安全隐患	项目段名称	项目段位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重 大安全隐患	项目联系人	备注
268	韶关市	南雄市城乡供 水工程-苍石水 厂及配套管网 工程	水利工程	无						配套管网工	苍石水库大 坝下游约530 大坪水左岸	8	已完成开挖作业,并进行钢拱架支撑 +锚杆挂网喷护。	尽快完成钢筋混凝土 衬砌作业	否	任元林	
269		南雄市城乡供 水工程-苍石水 厂及配套管网 工程	水利工程	无						苍石水厂及 配套管网工 程2#隧洞	苍石电站二 级站附近	9	开挖作业中,同时进行钢拱架管棚支 撑+锚杆挂网喷护。	严格按专项方案进行 一期支护加固施工;	否	任元林	
270	韶关市	丹霞大桥	市政工程							韶关市丹霞 大桥(暨上 饶桥)建 设)工程项 目	韶关市武江	56	1、水上作业航道內增加警戒船及警戒标; 2、栈桥上安装警示灯及警戒标识。	加强航道内警戒船的 警戒工作	否	郭航行	
271	韶关市	新丰县丰江新 城龙思围起步区 路网之滨江路 、丰宁路(会 前坝段)建设 项目	市政工程	无	无	无	无	无	无	新丰县丰江 新城路路 步 滨江路 () 建 宁路 () 建 项目	丰宁路(会 前坝段)	25	加强关河道水位监测和关注天气预报 最新情况,提高工人作业安全意识、 完善施工应急预案	开展应急救援演练	否	武想	

	在建设业体						下穿水库、江河、湖海等在建地下工程	星情况				附近有	「水库、江河、湖海等在建地下工程情	Я			
序号	在建涉水地 下工程所在 地市(县、 区)	工程名称	工程类别	项 目 段 名称	项 目 段 位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重 大安全隐患	项目段名称	項目段位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范 措施	是否存在重 大安全隐患	项目联系人	备注
272	加油市	新建梅州至龙 川铁路	铁路							黄田隧道出	GDK75+755 - GDK76+521	15	设置 Φ42 超前小导管进行超前支护,并进行径向注浆;格栅钢架,纵向间距 1.0 米,采用IVb 复合式衬砌,三台阶法施工;环向盲管间距6m,增设隧底排水。	采用超前预注浆或吃向注浆,全断加强控制,全断加强控制的控制,全断加强炮孔,排深起,排深超前,进行上,并不到,并不到,并不到,并不到,并不到,并不到,并不到,并不到,并不是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	200m狐狸 200m狐狸 总本库,万 m3, 排村电 据石电电压 新石电底 用,做牌面	孙进	

	在建涉水地						下穿水库、江河、湖海等在建地下	工程情况				附近有	T水库、江河、湖海等在建地下工程情	R			
序号	下工程所在地市(县、区)	工程名称	工程类别	项 目 段 名称	项 目 段 位置	₹ 现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重 大安全隐患	项目段名称	项目段位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范 措施	是否存在重 大安全隐患	項目联系人	备注
273	게 계 개	新建梅州至龙 川铁路	铁路							MLSG-4标下 黄田隧道出 口	GDK73+100 - GDK73+350	15	采用Ⅲa1复合式衬砌、进行局部径向 注浆、采用全断面法(不带 仰拱)施 工、隧道机械化大断面法施工;设置 φ42超前小导管进行超前支护,并进 行径向注浆;格栅钢架、纵向间距 1.0 米、采用Ⅳb复合式衬砌,三台阶法 施工;环向盲管间距 6m,增设隧底 排水。(暂未开挖至此段落)	采用全部径向注浆, 全断面控制爆破开 挖,增加超前水平探 孔、加深炮孔等超前 探测手段,加强监控 量测等安全措施,加 强巡视、每天进行安 全分析评估。	否 隧道 GDK72+30 0 右侧 420m 为下 公坑、总库3 1 万 m3; 隧道 GDK73+22 0 右侧 为水 8. 1 20m 为水 8. 1 20m 为水 8. 5 下 5 下 5 下 5 下 5 下 5 下 5 下 5 下 5 下 5 下	孙进	
274	梅州市	宁江新城十期	房建工程							11/pg, D1-3	兴宁市福兴 街道黄畿村 宁江河锦绣 大桥侧	60	严格按基坑专项施工方案落实	加强现场管控	否	刘会雄	
275	科科 小 村 (古)	兴宁市互联网 产业园	房建工程							4#、5#楼	兴宁大道西 侧、滨江东 路东侧	50	严格按基坑专项施工方案落实	加强现场管控	否	郑实创	
276	梅州市	誉华•郡府花园 及商业综合体 项目	房建工程							誉华•郡府花园及商业综合体项目	丰顺县城南 开发区河东 路D、D4、 D5地块	70	严格按基坑专项施工方案落实	加强现场管控	否	曾德茂	

	在建涉水地						下穿水库、江河、湖海等在建地下コ	工程情况				附近有	『水库、江河、湖海等在建地下工程情	2			
序号	下工程所在 地市(县、 区)	工程名称	工程类别	项 目 段 名称	项目 段位置	. 现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重 大安全隐患	项目段名称	项目段位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重 大安全隐患	項目联系人	备注
277	梅州市	腾达金河湾	房建工程							腾达金河湾	丰顺县城南 金河湾花苑6 号地块之一 、之二号	5 5	严格按基坑专项施工方案落实	加强现场管控	否	罗仕军	
278	2014 AND 1111	广东梅州抽水	电力工程							广东梅州抽水蓄能电站		1112人	1、梅蓄地下工程已开挖完成,正在进行洞室衬砌、灌浆和机组设备安装作业; 2、梅蓄电站上库、下库在3月已通过水规总院的质量监督、安全鉴定等专项验收; 3、梅蓄上下库进出水口闸门在4月已下闸,不过水; 4、梅蓄上下水库导流洞已封堵完成; 5、现场明确逃生通道并进行标识,通过教育培训和应急演练向现场工人告知; 6、开展防风防汛及水淹厂房应急演练,检验应急能力及人员意识。	1、监测上下水库水 位; 2、开展地下洞室日 常巡视; 3、切断进出水口闸 门上误开闸门,造成水 淹厂房。	否	严维松	
279	惠州市	新圩酒店	房建工程							新圩酒店	新圩镇新丰村小碧地段	20	已做栏杆防护并挂设安全警示牌、配备相应的劳保用品	钢板桩支护	否	罗益龙	
280	惠州市	龙门县东区市 政工程道路三 期项目(塔新 北路延长线)	市政工程							龙门县东区 市政工程道 路三期项目 (塔新北路 延长线)	村 (起) 的		已经按规定已采取的安全措施	已加强防洪防汛安全措施	否	邓长安	

	在建涉水地						下穿水库、江河、湖海等在建地下工程	星情况				附近有	T水库、江河、湖海等在建地下工程情况	Я.			
序号	下工程所在 地市(县、 区)	工程名称	工程类别	项 目 段 名称	项目段 位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重 大安全隐患	项目段名称	項目段位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范 措施	是否存在重 大安全隐患	項目联系人	备注
281	惠州市	广东太平岭核 电厂一期排水 隧洞工 程	电力工程	中广平电期隧程20里域) 核太核一水工(洞)	广惠惠黄烟烟城岭	135 (预 计)	洞身范围设置超前钻孔探水、对前方渗水情况进行超前预报。当探明有涌水存在时,测试水压、水量和水的浑浊程度,先堵后排、设置引水措施减压。 CC井结构施工时已打设1个24m超前钻孔,地层无突变,仅有少量裂隙水流出。	原则,施工过程中严格 控制进尺,且单次最大 进尺不超过3m,一挖一 喷,快速喷锚形成支护 。盾构段施丁采用"三模	否	中广核广东电水 厂一期工程 (1、2 号盾) 以井及盾	广东省惠州 市惠东县黄 埠镇烟墩岭		围为地表至强风化凝辉岩层以下Im, 注浆范围为强风化凝灰岩层至中风化 凝灰岩层以下1m, 旋喷桩与注浆止水 范围的竖向搭接不小于1m。注浆范围 为围护桩以外2m, 布孔间距按 0.8×0.8m梅花形设置, 注浆浆液采用 水泥-水玻璃双液浆, 浆液配比根据现 场注浆效果确定, 注浆浆液必须充满 注浆。2号虹吸井围护桩钻孔灌注桩 由Φ1000@1200调整为全护筒跟管钻 孔灌注桩币1200@1200。2号虹吸井止	地层的过度扰动。暴調季节增加基坑监对加基坑监对加基坑监对加速功能可用增加的重要。 一种 电子线 电子线 医克克克 电子	否	昝劲	
282	惠州市	莞惠城际小金 口至惠州北段 项目	城际轨道	莞惠城 际小至惠 口工北段 项目	里程 DK4+47 0~DK4 +570D 处(下 穿小金 河)	盾构隧道暂 未开始施工 预计2021年 12月盾构始 发	盾构隧道暂未开始施工	1、加强监控量测 2、加强超前地质预报 3、加强地质补勘工作	否							胡祥顺	

	在建涉水地						下穿水库、江河、湖海等在建地下工	程情况				附近有	『水库、江河、湖海等在建地下工程情	Я			
序号	下工程所在 地市(县、 区)	工程名称		项 目 段 名称	项目 段位置	划场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重 大安全隐患	项目段名称	项目段位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范 措施	是否存在重 大安全隐患	项目联系人	备注
283	惠州市	广东太平岭核 电厂—期排水 隧洞工程		中广平电期隧程2号工人 (基本)	惠斯市县镇烟坳岭	135人	洞身范围设置超前钻孔探水、对前方溶水情况进行超前预报。当探明有涌水看在时,测试水压、水量和水的浑浊程度,先堵后排,设置引水措施减压。 CC井结构施工时已打设1个24m超前钻孔,地层无突变,仅有少量裂隙水流出。	原则,施工过程中严格 控制进尺,且单次最大 进尺不超过3m,一挖一 喷,快速喷锚形成支护 。盾构段施丁采用"三模	否	中广核广东 大厂平平的大厂, 大厂一洞工程, 大工一洞工程, 大型工作, 大型工作, 大型工作, 大型工作, 大型工作, 大型工作,		135人	1、2#工作井采用明挖遊作法施工1号 虹吸井的盾构井部分間护桩桩径由Φ 1000@1200mm调整为Φ 1200@1200mm。基坑外侧设置止水帷幕,止水帷幕采取双排Φ 800@600三重旋喷桩+注浆止水,旋喷桩施做范围为地表至强风化凝辉岩层以下1m、注浆范围为强风化凝辉岩层以下1m。注浆范围为图护桩以外2m、布孔间距按 0.8×0.8m 梅花形设置,注浆浆液采用 水泥水玻璃风浆,浆液配比根据消法浆。2号虹吸井围发的注浆效果确定,注浆浆液必须充满注浆。2号虹吸井围护桩钻孔灌注桩由Φ 1000@1200调整为全护筒跟管钻孔灌注桩币1200@1200。2号虹吸井山水堆幕变更调整为海蚀沟粉砂层范围内不置混凝土咬合桩,其余范围采即 反不置混凝土咬合桩,其余范围采即使用同双排垂直注浆。2号虹吸井虹吸井与盾构井之间新增6根C型桩(29.56m),15根18.56m长D型桩调整为25.96mC型桩,优先施工盾构。	加强爆破作业的动态 设进尺,的动态域 进尺,的对结动。 进尺,的对结功。 地域过增加基地加速, 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	否	昝劲	
284	惠州市	广汕铁路	铁路							GSSG4标博 罗东江特	18号墩至22 号墩双壁钢 围堰拆除	180	已按河道部门制定了安全措施;施工 安全专项方案和应急预案已审批。 (开始拆除时间: 2022年5月)	加强汛期内巡查值守 、信息的传递和反馈 工作	否	綦义毛	

	在建涉水地						下穿水库、江河、湖海等在建地下工和	全情况				附近者	有水库、江河、湖海等在建地下工程情	况			
序号	在是1977地下工程所在地市(县、区)	工程名称	工程类别	项目段 名称	项 目 段 位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重 大安全隐患	项目段名称	项目段位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范 措施	是否存在重 大安全隐患	項目联系人	备注
285	东莞市	东莞市轨道交 通1号线【道滘 东站写人民医 院高保医的 人 高民医路式区院 大 汽、人 汽车总民医站 上 汽、人 汽车工程 上 建工程	轨道交通工 程	道滘东 站~人民 医院站 区间	下穿昌平河	20	1、已編制专项方案并经专家论证。 2 、编制专项应急预案,提前进行各项演 练并储备应急物资,建立与相关单位应 急联动机制。 3、采用搅拌桩加固,并浇筑混凝土充 当压板。	化情况,发现异常情况 及时汇报,采取控制措施。	否							郑敏	预计2021年 08月施工
286	东莞市	东莞市轨道工作。 通1号线【水濂山站、大濂山站、水濂山站、水濂山站、水濂山站区间、二号一号 山站区间、二号一号 用,二号区间、二号 早 尺井 土建工程	轨道交通工 程	本项目 无涉水 地下工 程	/	/	/	/		水濂山站~ 同沙公园站 区间	/莞长路同沙 公园水库	20	距离同沙公园站350m.布设监控量测点、增加监控频率、加强监测数据收集、每日分析监测数据	/距离同沙公园站 350m.布设监控量测 点,增加监控频率, 加强监测数据收集, 每日分析监测数据。	否	刘超	预计2022年 02月施工
287	东莞市	东莞市城市轨 道交通1号线— 期工程【1302 - 4工区: 松山 湖站(四站 (含)~大郎 (含)~大郎 地公园站 (含), 三 区间】土建 工程	轨道交通工 程	东莞市 轨道交 通1号线 一期工 程1302-4 工区	松山湖	0	暂未施工	暂未施工	否	/	/	/	/	/	/	宋晓峰	预计2022年 04月施工

	在建涉水地						下穿水库、江河、湖海等在建地下工程	程情况				附近有	「水库、江河、湖海等在建地下工程情	Я			
序号	下工程所在 地市(县、 区)	工程名称	工程类别	项 目 段 名称	项目段位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重 大安全隐患	项目段名称	项目段位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重 大安全隐患	项目联系人	备注
288	东莞市	东道期工号。 第二号。 第二号。 第二号。 第二号。 第二号。 第二号。 第二号。 第二	轨道交通工 程	黄站牛盾间黄河牛~中盾间穿围段(泄渠江~埔构(下江):埔黄心构(官桥)下洪)北黄站区穿 黄站江站区下山河 穿	黄站牛盾间黄河牛~中盾间穿围段(泄渠江~埔构(下江);埔黄心构(官桥)下洪)水黄站区穿	0	暂未施工	暂未施工	否	/	/	/	/	/	/	李久保	预计2022年 06月施工
289	东莞市	东莞市城市轨一城市轨一期十二大岭山上。 19世界一大岭、大岭山北沿下,大岭岭,大岭岭,大岭岭,大岭岭,大岭岭,大岭岭,大岭岭,大	轨道交通工 程	大北岭区构在日穿河面、米构约岭站山间预7月左越、宽水、埋10~站盾计31右小河米深盾深米	大北岭区构在日下林河米深盾深米岭站山间预7月左穿河面、北构约16小路盾计31石梅,宽水、埋16小路。	40	1、已编制专项方案并经专家论证 2、编制专项应急预案、提前进行各项演统并储备应急物资; 3、建立与相关单位应急联动机制。	1、控制后构机的姿态。 及时进行同步注浆和二次注浆。 2、加强监别 后尾等5环位置, 4、宽置设置, 1、位置设置, 1、位置设置, 4、标等,对过程均巡视等间,指检查, 4,指检查化特况,投现取较河葡情况及。 5、盾构之设果,并合河面后处域,保证工程,发现,保证工程,并会河面后构机。 2、保证,	否	/	/	/	/	/	/	张立凯	
290	东莞市	东莞市轨道交 通1号线【滨江 体育馆站、滨江 体高站~滨江 体东滨江体育馆站体育馆 、滨三大路站 区间】土建工 程	轨道交通工 程	1301-4工区	万鸿路翔街路穿河区西坝业叉下江	0	哲未施工	1) 加强同步注浆和二次 注浆 2) 控制出土量 3) 加强设备的维修保养	否	/	/	/	/	/	/	丁大江	预计2022年 03月施工

	在建涉水地						下穿水库、江河、湖海等在建地下工程	坐情况				附近有	『水库、江河、湖海等在建地下工程情	Я			
序号	下工程所在 地市(县、区)	工程名称	工程类别	项目段 名称	项 目 段 位置	想场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重 大安全隐患	项目段名称	项目段位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范 措施	是否存在重 大安全隐患	項目联系人	备注
291	东莞市	东道期工程【1301 - 6工区: 第二年 - 6工区: 第二年	轨道交通工程	/	/	/	/	/	/	东莞市轨道 交通1号线 一期工程 1301-6工区 项目经理部	莞长路同沙 公园水库附 近	175	加强施工监控量测; 配置齐全应急抢 险物资	组织相关人员进行应 急抢险演练	否	梁建辉	
292	东莞市	东莞市轨道空期工 福1号线一期工 程 【1303·3工 程 汇 認地公园 站 (不含)~ 富民南路站 (含)~黄ゴ江 两 站 (含)】土 站两区间】土 程	轨道交通工 程	湿地公富民站所属 医	下穿寒溪河支流前河	1	1、已编制盾构始发掘进到达专项施工 方案,并经专家论证审查通过。 2、已编制盾构施工应急预案。	控制好盾构掘进参数和 姿态,加强现场同步注 浆和二次补浆,加强监 测频率	否	/	/	/	/	/	/	董亮龙	预计2021年 8月施工
293		珠江三角洲水 资源配置工程	水利工程	B3标	沙田镇福禄沙村至海	13	制定专项施工方案及应急预案	1、对井下人员发放人员 定位卡片。2、井下盾构 机上配备应急物资。	否	/	/	/	/	/	/	游永锋	
294	在今市	珠江三角洲水 资源配置工程	水利工程	B4标	沙田镇	13	1、加密原有监测点位; 2、加强地面监测频率; 3、优化掘进参数; 4、加强同步注浆管理5、加强二次注浆	制定领带值班制度、加强领导带班责任落实	否	/	/	/	/	/	/	吴建宏	
295		珠三角水资源 配置工程	水利工程	C1标	大溪水 库、怀 德水库	28	已开展固结灌浆、旋喷桩工艺性试验。	1.钻爆+工作井方式2.采 用MJS桩加固方式3.设置 监测点,进行监测4.设 置抽排水措施。	否	C1标	大坑洞水库	28	1.开展隧洞变形监测2.隧洞内增强排 水	无	否	刘亚军	

	在建涉水地						下穿水库、江河、湖海等在建地下工程	坐情况				附近有	f水库、江河、湖海等在建地下工程情	Я			
序号	下工程所在 地市(县、 区)	工程名称	工程类别	项 目 段 名称	项 目 段 位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重 大安全隐患	项目段名称	項目段位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范 措施	是否存在重 大安全隐患	项目联系人	备注
296	东莞市	珠三角水资源 配置工程	水利工程	C2标	枫树坑 水库	15	1.建设挡水围堰; 2.下穿前进行超前地 质预报, 3.采用机械开挖, 短进尺, 强 支护。	洞顶范围增加降水井, 加强抽排水。	否	/	/	/	/	/	/	茹超	
297	东莞市	莞番高速公路 桥头至沙田段	公路	/	/	/	/	/	/		东莞市厚街 镇白石山景 区	38	隧道已贯通,目前初支、二衬已施工 完成。隧道距离龙潭水库约120米。已 采取措施: 1.对隧道右洞右侧120m处 龙潭水库进行加强监测。2.对二衬进 行监控量测。	督促建设单位1.加快 隧道内剩余工程施工 。2.加强现场安全管 理。	否	万飞明	
298	东莞市	广州港新沙港 区11号12号通 用泊位及驳船 泊位工程水工 土建工程	房建工程	无	无	无	无	无	无	广州港新沙 港区11号12 号通用泊位 及驳船泊位 工程水工土 建工程	东莞市麻涌 镇	9	已采取的安全措施	无	否	文浩	
299	东莞市	东莞市中堂燃 气热电联产项 目二期工程 220kV接入系 统电缆隧道建 筑工程	电力工程		焦利东 区一路	28	隧道内通风、定期检测空气指数、加强 管外注浆。	加强巡查隧道内通风及 空气; 观察管缝是否有 漏水现象	否							郭荣观	
300	东莞市	东莞市轨道交 通1号线一期工 程1303段	轨道交通工 程	1303-3工 区(华)、 1303-3工 区隧江、1303-4 工区粤轨 10号(南发 井)	大朗镇 、 黄江 镇	105人	已采取的安全措施									廖庆辉	

	在建涉水地						下穿水库、江河、湖海等在建地下工	星情况				附近有	水库、江河、湖海等在建地下工程情	Я			
序号	下工程所在 地市 (县、 区)	工程名称	工程类别	项 目 段 名称	项 目 段 位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重 大安全隐患	项目段名称	項目段位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重 大安全隐患	項目联系人	备注
301	东莞市	东莞220千伏中 堂燃气热电联 产项目接入系 统工程	电力工程	220kV中堂电厂~ 堂电压~ 送线路工 线程(路 道)	东莞市 中(过横 河海道)	20人	1、对沿线房建工程进行施工鉴定,并进行日常沉降观测: 2、顶管实施前按要求进行专家论证审批方案: 3、日常做好深基坑的监测、通风、气体监测工作; 管长度45米、顶管内径5.5米、外径4.14米、顶管隧道管顶距离河床底部距离为9米、大于两倍管径,满足水务的要求; 5、顶管管节的接驳处,采用双层防水胶圈,同时在两层胶圈中间预留防水胶圈。同时在两层胶圈中间预留防水胶	對性; 2、对顶进管沿线及时注 2、对顶进管沿线及时注 入膨润土保持掌子面支 撑力; 3、顶进期间加强日常沉 降观测频率; 4、顶管实施前进场应急 演练,提高现场施工人 员应急能力联动政府有 关部门做好应急管理措 施	否							庄泳林 杨玉福	
302	东莞市	新建深圳至江门铁路	铁路	深江铁 路珠 SJSG-1 标	东莞市 虎门镇 沙角社 区河仔 中围	149	正在施工盾构井与明挖段。落实了防洪 安全各项规定,按审批的方案落实了基 坑开挖各项安全措施。		否							李兵	
303	1	陆丰项目1#排 水隧洞工程	电力工程	1#排水 隧洞盾 构施工 段	碣石镇田尾山		1、根据地勘报告超前研判风险,针对 上软下硬不良地质超前注浆,管片加强 壁后注浆; 2、做好突发涌水情况应急演练,熟练 掌握关闭舱门、注浆保压等措施; 3、凡是常压或带压开仓均按作业流程 检查作业条件,符合作业条件后,对人 员交底清楚后作业。	息; 2、做好地层超前加固; 3、加强检查; 4、遵守"六大禁令"按要求作业;	否							曹耀东	
304	汕尾市	海丰县公平水 库"引水入城" 供水建设项目	市政工程							海丰县公平 水库"引水入 城"供水建设 项目	海丰县城东 镇名园大柴 山、海丰县 公平水库田 寮渡口	100人	已按规定采用安全措施	要求施工单位加强管理	安全防护不到位	陈贵彬	
305	中山市	中山翠亨新区 翠海道地下综 合管廊	市政工程							一号路管廊	一号路		1、基坑临边围挡; 2、基坑周边监 测点; 3、人员施工安全技术交底; 4、配备专职安全员、电工;	1、临近茅龙水位监 测; 2、局部管 廊周边钢板桩加强; 3、施工人员安全、 技术交底再教育; 4、24小时专人巡查 基坑情况; 5、以10 米为一节,开挖到底 立刻进行封底; 6、降低茅龙水道水	暂未发现	易辉平	

	在建涉水地						下穿水库、江河、湖海等在建均	10000000000000000000000000000000000000				附近有	『水库、江河、湖海等在建地下工程情	Я			
序号	下工程所在 地市(县、区)		工程类别	项 目 段 名称	项目段位置	型 现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重 大安全隐患	项目段名称	项目段位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重 大安全隐患	项目联系人	备注
306	中山市	/	市政工程	/	/	/	/	/	/	中山市南部 三镇取水口 上移工程 隧洞坦洲段	坦洲镇沾涌 村内	22	采取顶管工艺施工代替原隧洞施工工 艺	配备加强通风系统及隔离式呼吸器	否	陈赞辉	
307	中山市									河道清淤 岸线施工 岸线挡墙砌	马大丰头涌 沙墩涌 苏王份涌	139	设置临边防护、下水人员配备救生衣 、设置临边防护、岸线支护 设置临边防护、沟槽支护	配备防暑物资、作业 前进行安全交底配备 防暑物资、作业前进	否	陈上	
308	中山市									岸线施工	沙墩涌	23	设置临边防护、岸线支护	配备防暑物资、作业 前进行安全交底、洒 水降尘	否		
309	中山市									岸线挡墙砌筑施工	苏王份涌	13	设置临边防护、岸线支护	配备防暑物资、作业 前进行安全交底、洒 水降尘	否		
310		中山市中心组 团黑丑(未达 标)水体整治提	主办工和	无下穿 水库、 江河、			,		,	管道开挖	上马鼻涌	8	设置临边防护、沟槽支护	配备防暑物资、作业 前进行安全交底、洒 水降尘	否		
311	中山市	外/水体整石掟 升工程(项目 一)	中政工任	湖海等 在建地 下工程	/	/	,	,	,	浆砌石岸线 施工	鬼仔涌	9	设置临边防护、岸线支护	配备防暑物资、作业 前进行安全交底、洒 水降尘			
312	中山市									开挖埋管	分流涌	39	设置临边防护、沟槽支护	配备防暑物资、作业 前进行安全交底、洒 水降尘	否		
313	中山市									岸线施工	草角涌	10	设置临边防护、岸线支护	作业前进行交底、洒 水降尘、配备防暑物 资			
314	中山市									截污明挖	二破浪涌	28	设置临边防护、沟槽支护	配备防暑物资、作业 前进行安全交底、洒 水降尘	否		
315		中山市中心组 团黑丑(未达 标)业体数处坦	宇政工程	/						崩山涌	孙文东路至 岐江河	121	1、沟槽及基坑按照要求采用止水帷幕、钢板桩支护; 2、部分深基坑全程进行基坑监测,指导施工安全; 3、配备专职安全人员,进行安全管控	1、进一步加强对施 工人员的安全教育。 每日开展班前教育; 2、进一步完善安全 应急物资及设备; 3 、进一步加大现场安 全管控处罚力度	否	刘云	

	在建涉水地				_		下穿水库、江河、湖海等在建地	下工程情况				附近有	『水库、江河、湖海等在建地下工程情·	况			
序号		工程名称	工程类别	项 目 段 名称	项目段位置	. 现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重 大安全隐患	项目段名称	项目段位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重 大安全隐患	項目联系人	备注
316	中山市	你/小件室/印挺 升工程(项目 二)	中 以 工 往			,	7		7	港口河	星辰花园桥 至岐江河	7	1、沟槽及基坑按照要求采用止水帷幕、钢板桩支护; 2、部分深基坑全 程进行基坑监测,指导施工安全; 3 、配备专职安全人员,进行安全管控	1、进一步加强对施 工人员的安全教育。 每日开展班前教育; 2、进一步完善安全 应急物资及设备; 3 、进一步加大现场安 全管控处罚力度	否	刘云	
317	中山市	秀丽湖公园 (周边配套设 施改造)项目	市政工程	/	/	/	/	/	/	秀丽湖公园 (周边配套 设施改造) 项目	秀丽湖周边 道路排水管	12	已采取,钢板桩等	加强临湖道路位移检测及涉水透水监测	否	梁伟杰	
318	中山市		房建工程	/	/	/	/	/	/	钱隆水岸花 园一期、二 期	岐江河段	150	已经按专家论证方案进行基坑支护	加强第三方基坑支护 检测数据	否	苏辉煌	
319	中山市		房建工程	/	/	/	/	/	/	大信活力城 沙溪店工程	朗心四渠	70	按专家论证方案支护; 按规定进行基 坑支护监测	加密基坑支护监测	否	柯子云	
320	中山市	中山市未达标治 围目 流域、大 延 围围 流域、 美 西 围围 围围 围 流域 域 域 域 域 域 域 域 域 域 域 域 域 域 域	市政工程	/	/	/	/	/	/	横石围三乡 围 马新围	上乌指界二中上沿狮涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌	193	1.现场应急值班值守,严格监控极端 天气情况。2.制定汛期专项施工方案 。3.定期组织现场检查,合理安排施 工时段。	1.加强现场应急物资 的储备。2.开展现场 应急演练、增强全员 处置能力。		叶统敏	
321	中山市	中山市未达标 水体综合整治 项目(岐江河- 板芙)	市政工程	/	/	/	/	/	/	无	无	无	无	无	否	陈善旗	
322	中山市	中山市未达标 水体综合整治 项目(前山河 流域)	市政工程	/	/	/	/	/	/	无	无	无	无	无	无	黄伟财	
323	中山市	中山市未达标 水体综合整治 项目(小隐涌 流域)	市政工程	/	/	/	/	/	/	无	无	无	无	无	无	伍尚健	
324	中山市	中山市未达标 水体综合整治 项目(五乡大 南联围)		/	/	/	/	/	/	无	无	无	无	无	无	贺熙彤	

	在建涉水地						下穿水库、江河、湖海等在建地下工	屋情况				附近有	「水库、江河、湖海等在建地下工程情》	Я			
序号	下工程所在 地市(县、 区)	工程名称	工程类别	项 目 段 名称	项 目 段 位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重 大安全隐患	项目段名称	項目段位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重 大安全隐患	项目联系人	备注
325	中山市	中山市未达标 水体综合整治 项目(南朗流 域)	市政工程	/	/	/	/	/	/	无	无	无	无	无	无	张宝庆	
326	江门市	江门市丰乐路 北延线工程(北 环路规划二 路)	市政工程	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		备注:项目 停工
327	江门市	太湖珑湾项目	房建工程	/	/	/	/	/	/	太湖珑湾项 目	开平市水口 镇龙塘东路2 号	35	搅拌桩、止水桩、灌注桩基坑支护	基坑周边设置挡水墙 及抗洪沙袋	否	何灿阳	
328	2111111	江门市银洲湖 高速公路	公路	无	无	无	无	无	无	TJ02	K9+950新会 区大泽镇	20	超前地质勘探	水库水位监测	否	吕柯南	
329	91 f 17ff	江门市银洲湖 高速公路	公路	无	无	无	无	无	无	TJ06	K51+200新 会区崖门镇	43	值班作业人员密切关注掌子面围岩地 下水情况并汇报。采用超前地质预报 对前方围岩地质、水文情况进行预报	掌子面水文地质情况		谭艳臣	

	在建涉水地			下穿水库、江河、湖海等在建地下工程情况								附近有	可水库、江河、湖海等在建地下工程情 -	况			
序号	下工程所在 地市(县、 区)		工程类别	项 目 段 名称	项 目 彩 位置	₹ 现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重 大安全隐患	项目段名称	項目段位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范 措施	是否存在重 大安全隐患	项目联系人	备注
330	江门市	黄茅海跨海通	公路							黄茅海跨海 通道T7合同 段		149	1.开展隧道施工专项安全风险评估, 并依据风险评估制定安全管控措施及 应急处治措施。 2.开展隧道施工人岗前培训、安全、 技术交底及日常安全教育培训工作。 3.制定并审批隧道专项施工方案,过进 程中强化日常安全巡查、严控开护施工 质量、确保隧道按图按方案施工。 4.按照图纸要求进行地质雷达超前地 质预报工作。5.日常加强监控量测管 理,对地表及洞内位移情况进行监 测,及质量监测工作。 6.施工过程加强掌子面地质及洞内外 稳定性观察、结合超前地质预报及监 控量测情况、据实进行动态变更,确 保支护结构合理性。		高21.7m: 南射 塘木化市设计量 17.18米 市高 17.18米 市高 11.203.5m 11.203		
331	茂名市	高州市 水质净 化设施PPP项 目	市政工程	城网设程穿鉴向拉 管套工——引定顶 销管	U段引鉴 河16号 井	£ 10	全程使用水泵抽水	设置观测点进行井壁位移观测	否							李志强	
332	茂名市	环北部湾广东 水资源配置工 程	水利工程	/	/	/	/	/	/	试验段	化州市合江 镇	122	提前在破裂带地表处进行帷幕灌浆、 稳固围岩	进行超前探孔工作, 进行地质超前预报, 并加强日常巡查	否	孙亚龙	

	在建涉水地						下穿水库、江河、湖海等在建地下工程	程情况				附近有	『水库、江河、湖海等在建地下工程情	R			
序号	在建步不堪 下工程所在 地市(县、 区)	工程名称	工程类别	项 目 段 名称	项 目 段 位置	. 现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重 大安全隐患	项目段名称	项目段位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范 措施	是否存在重 大安全隐患	项目联系人	备注
333	肇庆市	肇庆市高要区 金渡镇纳污干 管工程	市政工程							金渡镇纳污干管工程	WA69-1至 71, WA71至 73	12	高压旋喷桩止水	加强水位检测	否	邓力	
334		创新大街升级 改造工程	市政工程							创新大街升 级改造工程	创新大街	372	1.已制定专项施工方案; 2.已制定应急 预案; 3.已落实施工安全生产责任人 。	安排专人24小时巡查,加强施工区域周边土方位移监测	否	韩进川	
335	清远市	北江四桥南北 引道工程(燕 湖大道至银英 公路段)	市政工程	无	/	0	无	无	无	蛇岭隧道	区龙塘镇安 丰村至源潭	45 (每次进 入隧道施工 不超过 9人)	加强隧道洞内及边坡监测,严格按照方案进行施工	洞内增加临时加固措施	否	孙迎凯	
336	清远市	北江引水工程 (水源工程)	水利工程	二标	清远市源潭镇	42	1.制定专项安全施工方案2.开展三维雷 达勘查3.做好安全教育、交底、使现场 人员了解施工危险点及处置措施		否	二标	清远市源潭镇					肖力	计划2021年 底开始施工
337	清远市	连山县德建水 库供水工程 EPC总承包	水利工程	/	/	/	/	/	/	引水隧洞出 水口段	石龙嘴水厂 东南方向 1.2km处		通风、安全监测、锚喷加固、配备安 全防护用品	加强安全隐患排除、通风	无	孙咏	
338	清远市	北江(曲江乌 石至三水河 口)航道扩能 升级项目白石 窑枢纽船闸工 程								白石窑枢纽 船闸工程	广东省清远 英德市望埠 镇桥新管理 区蒋家洲村	62人	控制和减少现场施工人数、围堰边坡 喷锚加固、临水侧设置救生衣和救生 圈、配置足够的抽水设备。	加强专人巡查、定期 进行对围堰进行专项 安全检查、做好应急 物资的准备。		莫达钟	

	在建涉水地						下穿水库、江河、湖海等在建地	也下工程情况				附近有	「水库、江河、湖海等在建地下工程情 」	Я			
序号	下工程所在 地市(县、 区)	工程名称	工程类别	项 目 段 名称	项目段位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重 大安全隐息	項目段名称	项目段位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范 措施	是否存在重 大安全隐患	項目联系人	备注
339	清远市	英德市人民医院感染性疾病 综合楼建设项 目和英德市人 民医院肿瘤防 治中心大楼建 设项目	房屋					_		英德市人民 医院感综合目 建设项人民性 要能市人民 医院肿心 医院肿心 治中心 理设设目	英德市教育 东路2号	20	基坑支护止水帷幕	加强监测及储备物资等措施	否	廖志伟	
340	揭阳市	江景新城(二 期)	房建工程	/	/	/	/	/	/	江景新城 (二期)	普宁市流沙 西街道赵厝 寮路南侧、 河滨路东侧	40	对于临近河边的驳坎进行安全维护	对于临近河边的驳坎 进行安全维护,加强 安全检查	松阳田晋子		
341		普宁市占陇污 水处理厂提标 工程	市政工程	/	/	/	/	/	/	污水处理厂	普宁市占陇 镇下寨村大 门口片练江 河畔	12	做好临近河边的安全维护, 加强安全 检查	做好安全维护,加强 安全检查	普宁市占陇 镇		
342		星河明珠湾花 园(四期)一 、二标段	房建工程	/	/	/	/	/	/	云落镇	西北侧为云 落段324国道 、寒妈水库 南侧	208+526	及时进行清疏,消除封堵、淤积、损坏等隐患	落实排水防涝应急预 案、夯实基层防灾能 力。优化各级排水应 急队伍人员结构、开 展业总演练识、不断 验应急演练识、不断提 方责任意识、安全 识和应急抢险能力	45	陈志成	
343	揭阳市	榕江关埠引水 工程	水利工程							北山工区	善宁市北山 村	140人	有限空间作业严格执行"先检测、再审批、后作业"的程序,未经批准禁止进入。3、严格做好进出的人员登记,作业人员严格做好防护。采用合理的隧洞加风设备和措施,及时进行洞内气体检测。4、做好人员的应急培训内气体检测。5、配备足量的应急被理程序和措施。5、配备足量的应急救援物资,定期检查及更新。6、进行安全教育,实施动火作业和有限空间作业审批。7、安装安全设	测洞内空气气体质量; 2.每一班实施审 批后进入制度, 2.发现危险 审批表; 3.发现危险 情况时, 立即通知人 员撤离; 4.工作即 现拒爆、残爆时,爆 破工必须严格按照作	否	胡江涛	

	在建涉水地						下穿水库、江河、湖海等在建地下工程	呈情况				附近有		я.			
序号	在建步不堪 下工程所在 地市(县、 区)	工程名称	工程类别	项 目 段 名称	项目段位置	現场施工人数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重大安全隐患	项目段名称	項目段位置	现场施工人数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范 措施	是否存在重 大安全隐患	項目联系人	备注
344	揭阳市	新建汕头至汕尾铁路工程	铁路	仙庵隧道	仙庵隧 道进口 DK120+ 390- DK120+ 470(正 上方) 水库一 座	7	已对水库积水进行抽排; 掌子面现已做 好超前地质预报、超前钻孔、打设超前 管棚等工作,控制开挖进尺。		否							刘富强	
345	揭阳市	榕江关埠引水 工程(普宁 段)	水利工程	/	/	/	/	/	/	ТВМ	普宁市北山 村	140	1.严格按照施工方案进行施工,做好作业的技术及安全培训工作。2.有限空间作业严格执行"先检测、再审批、后作业"的程序,未经批准禁止进入。3.严格做好进出的人员登记。作业人员严格做好防护。采用合理的隧洞通风设备和措施,及时进行洞内气体检测。4.做好人员的应急培训及演练工作,使作业人员务必熟悉应急管理程序和措施。5.配备足量的应急救援物资,定期检查及更新。6.进行安全教育,实施动火作业和有限空间作业事批。7.安装安全设施,定期维护保养和设置有限空间警示标志。	1. 实行先通风、再检测、后作业、定期检测洞内空气气体质量;2.每一种皮、填宽性品,这即使,填宽时,立即通知,以现近域,以现近域,从现在爆、残爆时,以现在爆、残爆、变火。将,不够,不够爆、残爆、变火。不够,不够,不够是,不够更严禁。不少上作。	· 否	周南龙	
346	揭阳市	韩江粤东灌区 续建配套与节 水改造工程半 洋隧洞引水工 程(枫江-半 洋段)	水利工程	/	/	/	/	/	/	半洋隧洞3# 支洞	半洋村	20	专职安全员每天进行洞内巡查, (主洞已验收通水,支洞二衬收尾阶段)	加强日常检查	否	徐盛	
347	潮州市	引韩济饶供水 工程	水利工程	湘桥段	1#支洞 下游主 隧洞	8人	在顶湖做有水位观测尺	洞内洞外联动观测	否	湘桥段	2#出主隧洞	8	已施工通过	加强观察	否	赵鑫	
348	潮州市	引韩济饶供水 工程	水利工程	湘桥段	2#进出 洞	16	做有水位尺、洞内有警铃	24小时值班值守	否								
349	潮州市	引韩济饶供水 工程	水利工程	无						虎头山隧洞 1#支洞、2# 进出洞	红山森林公园顶湖、苏 石溪、岗山 水库		严格按照设计图纸做好开挖后的支护 措施; 做好洞内排水系统管理; 加强 人员安全教育,强化应急管理	与周边水库、湖泊管理单位加强联系,及时掌握水位变化情况;安排专人做好极端天气预警工作	否	李继中	

	在建涉水地						下穿水库、江河、湖海等在建地下工	程情况				附近在	「水库、江河、湖海等在建地下工程情	Я.			
序号	下工程所在 地市(县、 区)	工程名称	工程类别	项 目 段 名称	项目段位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重 大安全隐患	项目段名称	项目段位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范 措施	是否存在重 大安全隐患	項目联系人	备注
350		韩江鹿湖隧洞 引水工程监理	水利工程	韩江鹿 湖隧洞 引水工 程	潮州市	5	已加强安全监测	巡视检查、加强监测	否,已贯通 等待竣工验 收							陈小林	
351	湛江市	湛江市引调水 工程	水利工程	无	无	无	无	无	无	湛江市引调 水工程第二 标段首部引 水隧洞	河唇镇鹤地 水库至东环 大道方向	40	1、爆破警戒2、隧洞监测3、按照设计进行各类支护施工4、提前在破碎带地表进行帷幕灌浆,加固围岩	1、采取超前探孔等 超前地质预报措施探 水2、加强洞内日常 巡查	否	王辉	湛江市廉江 市
352	湛江市	湛江市引调水 工程	水利工程							湛江市引调 水工程第二 标段	廉江市河唇 镇	240	附近2个山塘已放水抽干,并灌浆处 理	继续加强各项安全措施	否	王辉中	
353	湛江市	湛江市引调水 工程	水利工程							东环大道段 临近廉江河 施工	K11-K12	25	1.河堤较低处已用砂袋堆码; 2.临近河区采用分段施工	1.每日收听天气预 报,下雨时停止作 业; 2.加强现场巡视	否	王梦力	
354	湛江市	新建广州至湛 江高速铁路工 程	铁路	湛江湾 海底隧 道	盾构穿 海段 DK409+ 840至 DK412+ 340	464	端头加固、地基加固、墙缝止水、地下 连续墙围护结构	· 确保盾构机完好、同步 注浆、二次注浆	无	/	/	/	/	/	/	常勇	
355	KH 3T H	新建广州至湛 江高速铁路工 程	铁路	阳春隧道	DK191+ 385至 DK191+ 525段隧 道正上 方地表 存在水 塘	35	隧道超前预报、监控量测	鱼塘放水、地表沉降观 测	否	/	/	/	/	/	/	赵敏聪	

	在建涉水地						下穿水库、江河、湖海等在建地下.	工程情况				附近有	『水库、江河、湖海等在建地下工程情	Я			
序号	下工程所在地市(县、区)	工程名称	工程类别	项 目 段 名称	项目段位置	. 现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重 大安全隐息	项目段名称	项目段位置	现场施工人数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范 措施	是否存在重 大安全隐患	项目联系人	备注
356		阳江抽水蓄能 电站	电力工程							广东阳江抽水蓄能电站		1171人	4、下库还未开始蓄水;	1、监测上下水库水 位; 2、开展地下洞室日 常巡视; 3、切断进出水口闸 门启闭机的电源,防 止误开闸门,造成水 淹厂房。	否	王海波	
357	→ 2学.Th	云浮水源山抽 水蓄能电站	电力工程							可研地质探坝 址处竖井探 加开挖涉 水)		26人(坝址 处坚井採洞 开挖未开 工)		拟开挖竖井上游10m 处有一小水塘、清表 、制作领口圈高。现时 现地下水丰富。现近 重新评设的必要格执河 围建党的。将严施工有 需好论证的专项施工方 案中的安全防范措施 。	无	朱香凯	

	在書法小學						下穿水库、江河、湖海等在建地下工	程情况				附近有	f水库、江河、湖海等在建地下工程情况。 1	Я			
序号	在建涉水地 下工程所在 地市(县、 区)	工程名称	工程类别	项目段 名称	项 目 段 位置	. 现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范措施	是否存在重 大安全隐患	项目段名称	项目段位置	现场施工人 数	按规定已采取的安全措施	拟加强的安全防范 措施	是否存在重 大安全隐患	项目联系人	备注
358		新建广州至湛 江高速铁路工 程	铁路	/	/	/	/	/	/		DK145+600 ~640线路右 侧20m范围 内地表有鱼塘。 DK145+810 ~845段线路 左侧10m范 围内地表有 鱼塘。	126	径向注浆、控制爆破、加强地质预报 和监控量测	每日安全排查	否	杨鲜明	